



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, 89 - Centro - Mariana - MG - 35420-000
www.camaramariana.mg.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO

Data: 05 de abril de 2022.

Endereço: Ponto de encontro no escritório administrativo do SAAE, seguindo para o almoxarifado central do SAAE.

Requerente: Vereador Manoel Douglas.

Objetivo: Para realizarem visitas nas obras referentes aos contratos nº 047/2019 e 034/2020.

Vereadoras/vereadores presentes: Marcelo Macedo, Manoel Douglas..

Representantes do local: Participaram da referida visita os funcionários do SAAE, Ronaldo Camêlo; Diretor Geral, Luciana Maia Matos; Responsável técnica do SAAE e Responsável pelo Termo de Referência, Roberto Verona; Assessor Comunicação.

DESCRIÇÃO DA VISITA

Ao quinto dia do mês de maio de dois mil e vinte dois, quinta-feira, às dez horas, ocorreu visita técnica, atendendo ao ofício nº 51/2022 de autoria do vereador Manoel Douglas Soares de Oliveira. Registraram presença os vereadores Marcelo Macedo e Manoel Douglas, Ronaldo Camêlo; Diretor Geral, Luciana Maia Matos; Responsável técnica do SAAE e Responsável pelo Termo de Referência, Roberto Verona; Assessor de Comunicação. **Início** - Na ocasião, o vereador Manoel Douglas iniciou a visita técnica e informou que seria analisado por itens, o que foi executado primeiramente no almoxarifado central do SAAE, para conferir as medições do contrato nº 047/2019 da empresa Forzan. Informou que a medição é separada por itens e pelo valor quantitativo do total. Em seguida, mostrou o item dois ponto zero - Construção do muro de vedação de concreto pré-moldado calha V, sendo duzentos e três no almoxarifado central e ao total duzentos e oitenta. Continuando, perguntou a Luciana Maia, se a mesma teria

Manoel Douglas


Marcelo Macedo



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, 89 - Centro - Mariana - MG - 35420-000
www.camaramariana.mg.gov.br

feito as medições. Respondendo, disse que fez a medição em outra época e não foi ela que teria realizado na época da fiscalização, informou que o Ronaldo Camêlo solicitou que ela fizesse pela sua medição, que deu cento e sessenta dois vírgula dois metros. Com a palavra, o vereador Manoel Douglas, disse que a medida da responsável técnica do SAAE foi de cento e sessenta dois vírgula dois metros e foi constatado duzentos e oitenta metros em pagamento de medição. Informou que solicitou a presença do servidor que realizou o termo de referência para poder auxiliar melhor, pois constava algumas composições do muro e após realizarem o relatório fotográfico, notaram que não batia com o que estava na composição. Ato contínuo, mostrou que no processo licitatório da construção dos muros constava concreto, escavação, regularização, compactação, pedreiro, servente, muro de concreto pré moldado tipo calha em V e concertina clipada dupla em modelo espiral, foi constatado no relatório que não havia as concertinas. Em seguida, perguntou a Luciana Matos, se já haviam colocado a concertina posteriormente. Respondendo, Luciana Matos, informou que quando foi realizar as medições já não encontrou as concertinas. Com a palavra, o vereador Manoel Douglas questionou quem era o diretor do SAAE na época dessas medições para o processo licitatório. Respondendo, Ronaldo Camêlo, disse que era o Amarildo e que essa medição foi assinada por Pablo Roberto e por João Paulo, como Fiscal e Coordenador de Divisão e Expansão do SAAE Mariana. Com a palavra, o vereador Marcelo Macedo sugeriu que verificassem a medição que a Luciana Matos realizou e comparasse com relatório que o vereador Manoel está fazendo, para assim visualizar o que foi executado e o que encontraram nos locais. Em seguida, o vereador Manoel Douglas, deliberou à secretaria da câmara um ofício solicitando que o SAAE disponibilizasse o relatório que a responsável técnica realizou, para que o requerente da visita técnica compare os relatórios. Com a palavra, Luciana Matos; Responsável técnica do SAAE e Responsável pelo Termo de Referência, pontuou que não participou e nem acompanhou o processo de fiscalização. Observou que não identificou a construção de muro em alvenaria e solicitaram que o SAAE pagasse a construção do muro por quatro metros no almoxarifado central e o SAAE pagou por nove metros quadrados juntando com o reservatório do bairro Rosário e não houve a execução do muro. Com a palavra, o vereador Manoel Douglas questionou quem era o representante da empresa Forzan e quem tratava das relações da empresa com o SAAE. Respondendo, Luciana Maia Matos, disse que era Dorimar. Com a palavra, o vereador Manoel Douglas, disse que precisavam se atentar aos itens, como a concertina que não



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, 89 - Centro - Mariana - MG - 35420-000
www.camaramariana.mg.gov.br

havia instalação, a composição dos cercamentos, onde no relatório fotográfico não batia com o que foi solicitado. Continuando, disse que para ser feito o pagamento, o relatório fotográfico precisa comprovar o que está no termo de conferência. Com a palavra, o vereador Marcelo Macedo pontuou que as informações que constam no relatório fotográfico não condizem com o que foi pago. Com a palavra, Luciana Maia Matos, informou que não pagam pela peça instalada e sim pela composição. Com a palavra, o vereador Manoel Douglas, disse que notaram em algumas composições, a quantidade de fiada que não condiz com o que consta no processo licitatório e que em alguns locais faltavam fios. Informou que assim que o relatório estiver finalizado, voltaram ao local para realizar todas medições e comparar com o relatório feito pela responsável técnica do SAAE. Ato contínuo, informou que entraram em contato com o Juliano Brandão; cargo à época: coordenador de Divisão e Expansão com o João Paulo Alves Pereira; Cargo à época: coordenador de Divisão e Expansão e fiscal do contrato, que alegaram que estão desligados do quadro do SAAE e por esse motivo, não estariam presentes.

Mariana, 05 de maio de 2022.


Marcelo Monteiro Macedo
Vereador da Câmara municipal


Manoel Douglas Soares Oliveira
Vereador da Câmara Municipal