



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hέλvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

**RELATÓRIO DA VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE VIAÇÃO, OBRAS  
PÚBLICAS, AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE NAS  
RUAS FURQUIM E GOIABEIRAS NO BAIRRO SANTA RITA DE CÁSSIA,  
ATENDENDO AO OFÍCIO PROTOCOLADO SOB N.º 150/2023, DE AUTORIA DO  
VEREADOR MANOEL DOUGLAS**

**Data:** 24 de março de 2023 (sexta-feira).

**Endereço:** Ruas Sumidouro, Furquim e Goiabeiras, Bairro Santa Rita de Cássia.

**Objetivo:** Verificar a viabilidade de asfaltamento nas referidas ruas, além da possibilidade de drenagem e calçamento, correção do curso do esgoto e intervenções no escoamento de água no bairro.

**Vereadores presentes:** Adimar Cota, Marcelo Macedo e Manoel Douglas.

**Representantes do local:** Everton Lopes, Secretaria Municipal de Obras; Geraldo José Careiro, Coordenador de Obras do SAAE; Igor Alves Monteiro, Coordenador e Divisão e Expansão do SAAE; José Pereira dos Santos Neto, Assessor Técnico SASU; Kassejo H. Albuquerque, Encarregado Cimvalpi; Remo Almeida, Diretor do SAAE; Sidnei Costa, Diretor Adjunto SAAE; e os moradores Geralda Magda Alves Lima, Geraldo Tomás Pinto, Medinilson dos Santos Nascimento, Raul Patrik Pinto e Roberto do Carmo Ferreira.

Ao vigésimo quarto dia do mês de março de dois mil e vinte e três, às nove horas e cinquenta minutos foi realizada a visita técnica aos Bairros Santa Rita de Cássia, atendendo à solicitação do Vereador Manoel Douglas, a fim de verificar, junto à Secretaria de Obras e Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) a viabilidade de asfaltamento nas referidas ruas, além da possibilidade de drenagem e calçamento, correção do curso do esgoto e intervenções no escoamento de água no bairro.

**Participaram da Visita:** Os Vereadores Adimar Cota, Marcelo Macedo e Manoel Douglas; os Srs. Everton Lopes, Secretaria Municipal de Obras; Geraldo José Careiro, Coordenador de Obras do SAAE; Igor Alves Monteiro, Coordenador e Divisão e Expansão do SAAE; José Pereira dos Santos Neto, Assessor Técnico SASU; Kassejo H. Albuquerque, Encarregado Cimvalpi; Remo Almeida, Diretor do SAAE; Sidnei Costa, Diretor Adjunto SAAE; e os moradores Geralda Magda Alves Lima, Geraldo Tomás Pinto, Medinilson dos Santos Nascimento, Raul Patrik Pinto e Roberto do Carmo Ferreira. **Visita ao Bairro Santa Rita de Cássia:** o Vereador Manoel iniciou os trabalhos agradecendo a presença de todos e disse que a visita tinha a finalidade de vistoriar os problemas do bairro, conforme pede desde março de dois mil e vinte e um, de acordo com os ofícios e indicações em anexo, e pediu atenção ao bairro. O primeiro ponto da visita foi à Rua Sumidouro, onde não só



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hέλvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

consta um buraco na via, do qual o Vereador mostrou um vídeo ao Sr. Pereira, como há falta de lixeiras, aos quais o Vereador Manoel Douglas pediu atenção do SASU, com concordância do Vereador Marcelo, e o Sr. Pereira prometeu a instalação de quatro lixeiras de metal dentro do prazo de trinta a quarenta e cinco dias. Segundo ponto da visita, Rua Furquim, o Vereador Manoel Douglas explicou haver uma nascente no local e pediu manutenção; explicou que, ao descer água de chuva, devido à obstrução do bueiro em frente ao N.º 250, essa não tem vazão, dado o crescimento de ervas no bueiro, alagando a rua e causando desgaste no asfaltamento; pediu que se realizasse a desobstrução do mesmo e que se realizasse captação de água no local; o Sr. Pereira explicou que o bueiro obstruído foi instalado para fins de captação, tendo faltado a manutenção, mas o Vereador Manoel observou que o mesmo foi instalado em nível mais alto que o necessário, não captando quantidade suficiente de água pluvial, ao que o Sr. Pereira assentiu. O Vereador continuou, dizendo que a água que não escorre no bueiro em questão, acaba indo para o próximo, que também não tem vazão, dado o volume de água e o tamanho do mesmo, que não comporta a captação; afetando ainda mais o pavimento e apontou para o buraco sinalizado na rua, perguntando ao Sr. Pereira se esse saberia informar a especificidade do problema, ao que este respondeu haver uma rede no local e que o problema parece ser deslocamento de manilha, sendo necessária a abertura da rede para verificação, mas, para tanto, seria necessário que a Secretaria termine entre três e quatro demandas anteriormente a esse serviço, pois não compensaria abrir a rede apenas para fins diagnósticos, o que deixaria a rua aberta por mais tempo; assim, prometeu que, ao finalizar os trabalhos anteriores, interviria no local. O Vereador Manoel pediu um prazo, ao que o Sr. Pereira disse poder estimar em torno de trinta dias úteis, visto a quantidade de demandas e suas respectivas complicações: algumas ruas possuem maior fluxo de trânsito, além de passagem de ônibus e outras questões, o que alonga o tempo de trabalho; disse precisar priorizar essas demandas e, visto que o problema na Rua Furquim não coloca os moradores em risco, esse serviço ficaria para após o término das intervenções mais críticas. O Vereador Manoel apontou que a sinalização já foi retirada pelos moradores algumas vezes, além de ter havido batida de carro na mesma, ao que o Sr. Pereira afirmou que implementaria na rota de sua equipe a manutenção da sinalização até que a intervenção aconteça. Descendo a rua, no próximo ponto da Rua Furquim, o Vereador Manoel mostrou o bueiro pluvial ao qual desce a água não captada pelo anterior, ao que o Sr. Pereira disse ser possível que seja necessário realizar o trabalho de forma não-recomendada, que seria virar a grade do bueiro na transversal, a fim expô-lo mais à captação. O Vereador Manoel perguntou se, caso se abaixe o nível do bueiro em relação à rua, a captação não seria melhor, ao que o Sr. Pereira respondeu ser possível, mas que não se pode baixar em demasia, pois isso pode oferecer riscos aos veículos, além da possibilidade de afundamento a cada recapeamento. O Vereador Manoel apontou que, ao captar-se mais do fluxo pluvial, danificou o asfaltamento, que vem sendo prejudicado pelas águas e, apontou ainda, que, por baixo do asfalto era possível ver que a terra estava molhada. O Sr. Pereira apontou ser um ponto recorrente, visto o remendo do asfalto no local, precisando verificar a causa-raiz. No próximo ponto da Rua Furquim, o Sr. Everton disse haver um acordo entre o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) com a Secretaria de Obras, no qual foi combinado que vistoriaram as vias principais de cada bairro, onde passa o transporte público,



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

estando a Rua Ribeirão do Carmo incluída no acordo, tendo seu início programado para a segunda-feira, dia vinte e sete de março do presente ano. O Vereador Manoel disse não estar no fluxo de trabalho, mas opinou ser a Rua Furquim um trecho crítico, e apontou para como passavam os carros no momento da visita, que precisavam entrar na contramão para evitar os buracos. O Sr. Everton disse ter inserido a Rua Furquim no cronograma e, ainda, que a Rua Ribeirão do Carmo levaria entre segunda a quarta, dia vinte e nove de março, para ficar pronta e que, após esse trabalho, daria sequência à demanda. O Vereador Manoel solicitou que, ao dar início às obras da Ribeirão do Carmo, que se aborde a parte mais crítica da Rua Furquim, ao que o Sr. Everton disse não ser possível, visto o problema de drenagem; o Vereador Manoel disse que a drenagem seria uma demanda à parte, pedindo ao Sr. Everton que solucionasse o problema da rua a partir do buraco sinalizado, próximo à Rua Ribeirão do Carmo, ao que o Sr. Everton disse que, pelo fato de o Demutran ter solicitado que não se estendesse com as intervenções após às dezessete horas e, ao sobrar massa asfáltica até às dezesseis horas da semana em questão, enviaria sua equipe com o material à Rua Furquim, a fim de realizar tapa-buracos. O Vereador Manoel sugeriu que se realizasse o recapeamento do buraco sinalizado para baixo, visto o problema de drenagem, ao que o Sr. Everton assentiu e disse que conversaria com o Secretário, Sr. Leonardo Rodrigues. No próximo ponto da Rua Furquim, esquina com a Rua Ribeirão do Carmo, o Vereador Manoel solicitou manutenção no bueiro, que se encontrava sujo a ponto de entupimento; disse haver um buraco mais adiante, causado pela velocidade da água que não é captada pelo bueiro em questão; perguntou ao Sr. Pereira se havia mão-de obra para a demanda, ao que esse assentiu, dizendo ser a mesma equipe que instalaria as lixeiras da Rua Sumidouro; disse ter instalado um interceptor na Rua Furquim, em frente ao N.º 154, o que melhorou a questão da enxurrada, que estava causando afundamento do lado esquerdo da rua para quem desde, porém o afundamento passou para o centro da rua, sendo um problema de outra natureza e prometeu solucionar, havendo, ainda o calçamento a ser ajustado; disse que a equipe cogitou a instalação do interceptor no início da rua, mas pela enxurrada entrar nas casas dos moradores, optaram por colocar no ponto em questão, para solucionar esse problema; optaram, também, por não abaixar muito o nível do interceptor, pois destruiria o calçamento da parte de baixo da rua, devido à inclinação da mesma, o que daria mais velocidade à água, de modo que a posição de instalação do interceptor depende do comportamento da enxurrada, e disse que o comportamento da água no local demandou a instalação como estava, a fim de captar o máximo; disse ser possível observar ter passado água direto pelo interceptor, sem ser captada, lavando o calçamento e que isso pode ter acontecido devido a vários motivos, como entupimento, água em excesso, etc., afirmando estudarem a "patologia" do local na semana de vinte e sete a trinta e um de março. Disse que essa demanda estava concorrendo com a do calçamento da beira-rio da Rua André Corsino, que estão finalizando, área grande, sendo calçada com mão-de-obra própria, mas que daria uma pausa naquele trabalho a fim de priorizar a Rua Furquim. No próximo ponto da referida rua, em frente ao N.º 58, havia um grande buraco, ao que o Sr. Pereira apontou que, ao se ouvirem os ruídos advindos de um bueiro próximo, seria possível ouvir o correr de fluidos e disse ser possível tratar-se de deslocamento de manilha; disse poder ser causado por danos de esgoto à mesma. O Sr. Pereira explicou que o esgoto deve ter rede própria, sendo

*Manoel*  
*Everton*



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

que, em algum momento, alguma construção não utilizou a rede apropriada para tal, mandando o mesmo para a rede pluvial, ao que o Vereador Manoel concordou precisar de infraestrutura no bairro. O Sr. Pereira disse que, por se tratar de uma rua curta, seria possível fazer todas as intervenções em uma única frente de trabalho, em oposição à rede de esgoto das Ruas Diamantina e Cartuxa, que são longas; acrescentou que, pelo tamanho da Rua Furquim, poder-se-ia realizar o trabalho com mão-de-obra própria, sem necessidade de licitação, precisando apenas do parecer do SAAE, a fim de verificar se possuem os recursos e tempo necessários, sendo possível que a demanda já esteja em seu cronograma. O Sr. Pereira reiterou que um dos sinais de necessidade de intervenção seria o ruído advindo do bueiro, visto que esse é referente à rede pluvial, não devendo gerar ruídos em período de seca e acrescentou que, caso o ruído seja advindo de nascente, não haveria problema, mas caso seja esgoto, há estudos que comprovam que esse danifica, e muito, o tubo de concreto; o Vereador Manoel opinou que talvez fosse mais profícua o uso de PEAD (polietileno), ao que o Sr. Pereira explicou que esse é usado naqueles casos em que o SAAE não consegue resolver os problemas com menos de dois anos, sendo que a Secretária Adjunta de Serviços Urbanos (SASU) instala o PEAD, pois esse suporta o esgoto, diferente do concreto. Nesse momento, a equipe do SAAE chegou para a visita e o Sr. Pereira explicou a situação, sugerindo à mesma que se realize em conjunto a identificação e separação das redes de esgoto e pluvial, resolvendo a situação; o morador, Sr. Geraldo Tomás, contou que o bueiro em questão solta mau cheiro. O Sr. Geraldo José, do SAAE, disse haver um grande problema no bairro de construções que jogam esgoto na rede pluvial. O Sr. Pereira perguntou ao SAAE se havia uma rede de esgoto principal na rua, ao que o Sr. Sidnei assentiu. O morador, Sr. Roberto, relatou que o gabião que consta no final da rua tem despejo de esgoto a céu aberto, gerando mau-cheiro dentro de sua residência e pediu que se resolva o problema. O Sr. Geraldo José disse que o problema maior seria descobrir onde está a ligação do descarte de esgoto na rede pluvial, sendo necessário abrir a rede, construindo uma nova e coletando de todas as casas novamente, ao que o Sr. Remo completou que também se deve refazer a rede pluvial. O Sr. Pereira disse parecer que o Executivo não está tomando atitudes com relação à rua, por haver problemas constantes, mas que era importante contextualizar a situação aos moradores: caso se instale PEAD em uma parte da rede, a rua para de afundar, mas onde há manilha, é necessário trocar por PEAD a fim de evitar novos afundamentos; disse que se precisava entender que, enquanto não for feito o trabalho maior de renovação das redes, a rua continuava afundando, por haver trechos de manilha de concreto comprometida pelo esgoto, problema antigo. Explicou que, ao se realizar uma intervenção, caso haja afundamento em outro ponto da rua, significa que a manilha naquele ponto está sendo desgastada, não por incompetência do Município, mas porque esse não possui material necessário para regular toda a rede. O Vereador Manoel opinou que, caso se realize a reconstrução de ambas as redes, todos os problemas seriam resolvidos e, perguntou se o SAAE possui material para tal, ao que o Sr. Geraldo José respondeu não ter estoque no momento, mas que já realizaram o processo licitatório e que entre trinta e quarenta dias teriam o material, ao que o Sr. Remo concordou e disse que seria interessante trabalhar em conjunto com a Secretaria de Obras a fim de realizar intervenção em toda a rede, visto a curta extensão da mesma, que conta apenas entre trezentos e cinquenta a quatrocentos metros, usando canos de PEAD,

*Manoel*

*Remo*

*[Handwritten signature]*



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

por não se usar mais manilha. O morador Sr. Geraldo Tomás concordou e acrescentou que o problema pode estar na velocidade das enxurradas, que desce quebrando os bloquetes e opinou que o interceptor da parte superior da rua ajudou a reduzir a velocidade das enxurradas, mas que, mesmo com ele, o volume de água é grande. O Sr. Pereira sugeriu que se instalassem outro interceptor no local em questão e mais um entre o anterior e esse, ao que o morador concordou que resolveria o problema. O Vereador Manoel opinou que devem-se instalar os receptores quando forem rever a estrutura das redes, com concordância do Sr. Pereira e da moradora Sra. Geralda. O Sr. Pereira disse ter visto anteriormente vídeo da enxurrada e explicou que, ao se instalar o primeiro interceptor, cogitou-se instalá-lo na largura da rua, mas lhe foi dito que a água não caía do lado esquerdo de quem desce, por isso ele foi colocado apenas do lado direito e inseriu em sua agenda a instalação de interceptores dos dois lados da rua, alternando entre interceptor e bueiro. O Vereador Manoel reiterou a entrega de materiais à SAAE e perguntou ao Sr. Pereira se consegue realizar o trabalho em conjunto, ao que esse disse conseguir resolver o trecho danificado no prazo estipulado, precisando rever a questão da manilha, pois não possui os tubos no estoque, precisando do mesmo prazo para compra e entrega dos mesmos, dizendo que, em gestão passada havia estoque, mas no momento compram-se materiais a depender das demandas, precisando calcular a quantidade de material necessária para seus respectivos fins e, quando os tubos chegarem, iriam diretamente para a obra em questão. O Vereador Manoel perguntou o motivo de não ter mais estoque, ao que o Sr. Pereira disse ser uma questão de controle da saída, com concordância do Vereador Marcelo. O Sr. Pereira continuou, dizendo ser também uma questão de critérios implementados: havia utilização de tubos de PEAD para assistir aos produtores rurais em certos acessos de escoamento, sendo material inadequado para os locais em questão, já que muitos se tratavam de brejos, sendo necessário refazer o trabalho; disse que, quando se passou a comprar PEAD a manilha saiu de uso, tendo havido recorrência dessa situação nos últimos anos e, ainda, que já foi entendido que, para se atenderem às demandas de produtor rural, faz-se necessário o uso de manilha ou aduela, prática mais assertiva; disse ter havido mudança na estratégia de compras da Secretaria para que a equipe se discipline. Os Vereadores Marcelo e Manoel solicitaram, então, que se envie ofício à Secretaria de Obras, pedindo justificativa pela alteração, pela falta de material no estoque, argumentando que prejudicam os andamentos de várias frentes de trabalho, ao que a Sra. Geralda expressou ser uma situação urgente, devido ao tamanho do buraco na rua. O Sr. Pereira explicou que o volume de material no almoxarifado não seria aleatório, mas estimado com base nas ruas problemáticas e mapeadas. O Vereador Marcelo reiterou que se envie ofício ao Executivo, cobrando os materiais e, ainda, que a Comissão de Obras se reúna com a Secretaria, a fim de discutir a solução do problema de materiais, com concordância do Vereador Manoel, que expressou que a população ainda precisaria esperar o prazo de fabricação e entrega desses materiais, atrasando o trabalho. O Sr. Pereira disse haver também o atendimento ao produtor rural e que se deve ter critério com o controle do material, para que esse não seja utilizado inadequadamente. O Vereador Marcelo disse que a Secretaria de Desenvolvimento Rural deveria cuidar dessa questão, ao que o Sr. Pereira disse que a demanda vem da mesma, com parecer oficial de que o produtor é realmente quem diz e com lista discricionária dos materiais necessários às respectivas



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hέλvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

demandas, além de justificativa, sendo que a Secretaria de Obras renovou contrato de fornecimento, já tendo aduelas a serem instaladas e, ainda, que essa situação já está sendo controlada, devendo-se conversar com o Secretário sobre o estoque, com concordância do Vereador Manuel. O Vereador Marcelo disse que, dessa maneira, não se tem sequer previsão para início das obras, ao que o Sr. Pereira respondeu que, tendo entre trinta e quarenta dias para resolver a situação do lixo na Rua Sumidouro, isso dá tempo para a aquisição dos materiais para a Rua Furquim, e sugeriu que se comece o trabalho pela mesma, realizando as intervenções da parte de cima posteriormente, podendo trabalhar com o mesmo prazo, visto que é o mesmo pedido pelo SAAE para preparação o serviço de direcionamento de todas as redes de esgoto para a principal; disse que o diagnóstico que se tem na Rua Furquim é o mesmo de outras ruas similarmente inclinadas, como as já citadas: Rua Itabirito e Rua Cartuxa; disse que, provavelmente, a rede foi construída sem berço de concreto, o que evita o deslocamento da manilha, mesmo que o esgoto escorra, com o passar do tempo, essa não deslocará como acontece na rua em questão e, ainda, quando chove, a água lava o buraco, aumentando-o; disse ser provável, também, que sequer tenham instalado caixa de passagem, que, segundo a regra, devem ser colocadas a cada trinta metros, diminuindo a velocidade da água, com concordância do Sr. Everton. O Sr. Pereira continuou, dizendo que, quanto maior a velocidade da água, mais rápido ela desgasta a manilha e, caso essa esteja fragilizada pela passagem de esgoto, mais desgaste a manilha sofre, pela temperatura, velocidade de escoamento, reações químicas, etc., sendo que, na primeira chuva forte do período, a manilha desgastada cede no fundo, acarretando num "facção de água", que lava por baixo e afunda a rua, causando buracos; reiterou que, ao se retirar a caída do esgoto da manilha pluvial, o problema é resolvido. O Vereador Manoel perguntou se a nova instalação seria PEAD, ao que o Sr. Pereira assentiu e explicou ter cem anos de garantia; reiterou a necessidade de separação das redes de esgoto e pluvial e disse que dessa forma se resolveria também o problema do mau-cheiro no gabião. O morador Sr. Geraldo Tomás expôs que na última obra realizada no local, quebrou-se uma manilha que foi jogada no gabião, entupindo-o. O Vereador Manoel disse que, realizando-se a separação das redes, resolve-se o problema, com concordância do Sr. Pereira, que também assentiu realizar o trabalho em conjunto com o SAAE, a fim de evitar a necessidade de obras futuras e resolvendo todas as questões em uma só frente. O Vereador Manoel perguntou o motivo de os bloquetes estarem quebrados, ao que a moradora, Sra. Geralda interview, dizendo que os mesmos foram colocados e retirados diversas vezes, e o Vereador Marcelo e o Sr. Pereira concordaram, tendo o último dito não ser consequência de enxurradas, mas com relação ao manuseio. Em seguida, a visita passou à verificação do gabião ao fim da Rua Furquim, onde os Vereadores puderam examinar a aparência e o mau-cheiro do mesmo; o morador, Sr. Geraldo Tomás, explicou que havia uma caixa de esgoto anteriormente, mas que, com as obras já citadas por ele, os materiais a serem descartados foram todos jogados no gabião, entupindo-o. O Vereador Manoel perguntou ao SAAE se, retirando-se o esgoto do gabião, seria possível realizar a captação de água, ao que o Sr. Geraldo José disse não haver apenas esgoto no local, mas um dreno grande; assentiu sobre a retirada de esgoto do gabião ao fazer a limpeza do decantador. O Vereador Adimar perguntou aos moradores se o fluxo do gabião seca em algum momento do ano, ao que o Sr. Geraldo Tomás negou, dizendo ser constante. O Vereador Adimar



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

solicitou que se colocasse um tubo no gabião, a fim de resolver o problema do mau-cheiro, e perguntou o tamanho necessário, ao que o Sr. Remo respondeu que esse deve ser do mesmo tamanho da manilha. O Sr. Geraldo Tomás explicou que na parte superior do gabião, onde deságua a Rua Furquim, o mesmo é mais amplo, mas na parte de baixo, ele é mais curto, causando alagamentos e solicitou a instalação de uma grade no mesmo, pois já caíram pessoas ali, com concordância do Vereador Adimar. O Vereador Manoel disse que, colocando-se encanamento no gabião, resolve-se o problema do esgoto a céu aberto, com concordância do Sr. Remo. O Sr. Geraldo Tomás reiterou o problema de alagamentos na parte de baixo, e expôs que seus vizinhos tiveram esgoto invadindo suas casas, ao que o Sr. Pereira concordou em direcionar a água para um local mais adiante que o da caída atual, ao que o Vereador Manoel concordou, dizendo que, se o interceptor da parte superior da Rua Furquim ajudou a solucionar o problema, caso haja alguma captação a ser feita no gabião, ajudaria ainda mais no fluxo. O Vereador Manoel pediu que se decidisse, naquele momento, quem trabalharia em conjunto e reiterou a situação do esgoto, ao que o Sr. Remo disse que com a separação das redes e a captação pluvial no local, o problema diminuiria; o Sr. Geraldo José disse que, muitas vezes, ao construir, as pessoas ou seus funcionários, como pedreiros e ajudantes, procuram a saída mais fácil e, como a rede pluvial fica mais acessível que a de esgoto, jogam-se o mesmo na rede errada. O Vereador Manoel perguntou onde é o início da rede, ao que o Sr. Geraldo José disse vir da parte superior, no encontro das Ruas Pombal e Sumidouro, ao que o Vereador Manoel concordou que não resolveria de todo, por ter início mais acima e mais casas com a mesma prática de descarte. O Sr. Everton disse ter de dar início a essa separação a partir do ponto supracitado para que o trabalho seja eficiente. O Sr. Pereira combinou com o Sr. Remo que realizassem em conjunto o levantamento do material necessário, além do tempo de trabalho, que confirmariam com os analistas, a visita ao local. O Vereador Marcelo solicitou que se envie ofício à Secretaria de Obras e SAAE, em nome da Comissão de Obras, solicitando a relação de materiais necessários para a correção dos problemas à Rua Furquim. O Sr. Pereira reiterou que o esgoto não tem o mesmo efeito no PEAD que tem no concreto e disse, ainda, que há uma verba entre noventa e cem milhões a ser recebida pelo Município para tratamento de esgoto, que poderia ser utilizada para a solução dos problemas no bairro. No próximo ponto da visita, encontro das Ruas Cuiabá, Goiabeiras e Cana do Reino, onde o Vereador Manoel apontou o buraco causado por enxurradas e pediu ao morador, Sr. Medinilson, que explicasse como desce a água e há quanto tempo estão passando pela situação, ao que esse explicou ser necessária a colocação de uma rampa até sua garagem toda vez que for utilizá-la, pois precisou aumentar do nível da entrada da sua casa em relação à rua, pois estava sofrendo alagamentos devido à força das enxurradas. Disse que a casa de seu irmão, que também é seu vizinho, também sofre com alagamentos pelo mesmo motivo. Disse que a enxurrada vem das duas Ruas Cana do Reino e Cuiabá, encontrando em sua casa, alagando-a, visto não haver interceptor para captação em nenhuma das ruas. O Sr. Pereira perguntou de que lado a água passa pela Rua Cuiabá, ao que o Sr. Medinilson disse ser por toda a largura da rua. O Sr. Pereira então perguntou sobre o fluxo da Rua Cana do Reino, ao que o Sr. Medinilson disse passar pelo centro da rua, ao que o Sr. Pereira disse que os interceptores têm três metros de comprimento e perguntou se, instalando-se um interceptor do lado direito de quem sobe, o problema da Rua Cana

*[Handwritten signatures in blue ink]*



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

do Reino seria resolvido, ao que o Sr. Medinilson disse que a água tende a passar pelo meio da rua, sendo pouco o volume no bueiro do lado direito de quem sobe. O Sr. Pereira disse serem necessários dois interceptores na Rua Cana do Reino, alternados, a fim de escoar o máximo de água possível, além de instalação na Rua Cuiabá, sentido Goiabeiras, a partir do N.º 151, a fim de mitigar problema de alagamento de enxurrada nas residências; disse que daria sequência ao trabalho a partir da Rua Furquim e, quando essa intervenção terminar, passariam para o encontro das ruas supracitadas, havendo prazo até o período de chuvas. O Vereador Manoel pediu um prazo mais definido, ao que o Sr. Pereira estimou serem sessenta dias. O Vereador Manoel pediu então que se envie ofício à Secretaria de Obras cobrando o cumprimento dos prazos mencionados e pediu ao morador que enviasse os vídeos das enxurradas, para que o Sr. Pereira verifique o fluxo de água, ao que esse assentiu enviar após a chegada de seu irmão, quem possui os vídeos. O Vereador Manoel apontou um buraco na Rua Cana do Reino, sobre o qual teria recebido a informação de estar ali há meses, ao que o Sr. Remo explicou ter-se tratado de uma obra referente a escoamento de esgoto e que, assim que tivesse concluído o processo de compra de massa asfáltica, remediaria a situação. O Vereador Manoel perguntou se o SAAE seria responsável pela colocação do mesmo, ao que o Sr. Remo assentiu, e completou dizendo que seu processo de compra não seria imediato e, ainda, se tivesse respaldo do Município para realizar o trabalho, esse seria mais eficiente. O Sr. Pereira disse que o Sr. Everton é o responsável por programação de asfalto, tendo prioridade às vias principais, onde passam ônibus e ambulâncias, ao que o Vereador Manoel opinou que, pela proximidade do ponto problemático com a via principal, seria possível ir à localidade após o trabalho na via principal e taparem-se seus buracos, com concordância do Sr. Pereira. O Sr. Everton perguntou se havia passagem de ônibus no encontro das ruas em questão, ao que o Vereador Manoel negou; o Sr. Pereira esclareceu tratar-se de uma intervenção a ser realizada juntamente do SAAE, mas por serem dois departamentos da Prefeitura, seria possível adiantar o serviço e, posteriormente o SAAE compartilharia sua massa asfáltica, quando essa chegasse. O Sr. Everton negou a possibilidade, dizendo ter sido pedido que não se fugisse da programação, dado que todos os bairros possuem vias em estado deplorável. O Sr. Pereira pediu que a Comissão envie ofício ao Secretário explicando a situação especial do encontro das ruas, sugerindo que se aproveite o trabalho a ser realizado no ponto de ônibus próximo às vias. Onde deveria ser o próximo ponto da visita, à Avenida da Conquista no Bairro Santa Clara, foi realizada a operação de tapa-buracos no dia anterior, fazendo da visita ao ponto redundante.

**Encerramento:** "Não havendo nada mais a tratar", o Vereador Manoel agradeceu a presença de todos e encerrou a visita às onze horas e vinte e um minutos.





# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Vereador Marcelo Macedo

Vereador Manoel Douglas

Vereador Adimar Cota



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

## Anexos: Ofícios e Indicações



### Câmara Municipal de Mariana

Gabinete do Vereador Manoel Douglas Soares Oliveira  
E-mail: gabinetevereadorpreto@gmail.com

INDICAÇÃO N.º 1515 /2021

Excelentíssimo Senhor  
Ronaldo Alves Bento

DD. Presidente da Câmara Municipal de Mariana em exercício  
Prezado Senhor:

O Vereador que esta subscreve requer que, após tramitação regimental, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação: **QUE O EXECUTIVO REALIZE A INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE E PARQUE INFANTIL NA PRAÇA DO CRISTO, PRÓXIMO A RUA GOIABEIRAS NO BAIRRO SANTA RITA DE CÁSSIA.**

Mariana, 21 de maio de 2021.

**Justificativa:** A indicação se faz pertinente uma vez que o referido local já é utilizado pelos moradores como área de lazer, logo a adição de academia ao ar livre fará com que os mesmos realizem a prática de atividade física, e o parque infantil trará maior lazer as crianças do bairro.

Contando com o apoio dos nobres pares e atendimento por parte dos órgãos responsáveis antecipamos agradecimentos.

Saudações Legislativas.

Manoel Douglas Soares Oliveira  
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA  
APROVADO POR UNANIMIDADE

EM 20/05/2021

Presidente

Secretário



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200



## Câmara Municipal de Mariana

Gabinete do Vereador Manoel Douglas Soares Oliveira  
E-mail: gabinetevereadorpreto@gmail.com

INDICAÇÃO N.º 1520/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA  
Protocolado sob nº 1520  
EM 23/05/21/14:25  
Scarlet Spaulo

Excelentíssimo Senhor  
Ronaldo Alves Bento

DD. Presidente da Câmara Municipal de Mariana em exercício  
Prezado Senhor:

O Vereador que esta subscreve requer que, após tramitação regimental, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação: QUE O EXECUTIVO REALIZE A INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED NO FINAL DA RUA GOIABEIRAS, NO BAIRRO SANTA RITA DE CÁSSIA.

Mariana, 21 de maio de 2021.

Justificativa: A indicação se faz pertinente uma vez que a lâmpada de LED possui maior luminosidade, o que consequentemente acarreta em maior segurança aos moradores da referida rua.

Contando com o apoio dos nobres pares e atendimento por parte dos órgãos responsáveis antecipamos agradecimentos.

Saudações Legislativas.

Manoel Douglas Soares Oliveira

Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA  
APROVADO POR UNANIMIDADE

EM 20/05/2021

Presidente

Secretário



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200



## Câmara Municipal de Mariana

Gabinete do Vereador Manoel Douglas Soares Oliveira  
E-mail: gabinetevereadorpreto@gmail.com

INDICAÇÃO N.º \_\_\_\_\_ /2022

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA	
Protocolo sob nº	675
EM	28 / 04 / 22 / 19:46
Loirenia Soares	

Excelentíssimo Senhor

Ronaldo Alves Bento

DD. Presidente da Câmara Municipal de Mariana em exercício

Prezado Senhor,


O Vereador que esta subscreve requer que, após tramitação regimental, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação: **QUE O EXECUTIVO REALIZE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA GOIABEIRA EM FRENTE AO NÚMERO 43, NO BAIRRO SANTA RITA DE CÁSSIA.**

Mariana, 27 de abril de 2022.

**Justificativa:** A indicação se faz pertinente uma vez que, a referida rua passou por uma intervenção do SAAE, onde cortaram a rua e não realizaram o serviço de recapeamento asfáltico, o que vem dificultando o tráfego nesse local.

Contando com o apoio dos nobres pares e atendimento por parte dos órgãos responsáveis antecipamos agradecimentos.

Saudações Legislativas,

  
Manoel Douglas Soares Oliveira  
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA  
APROVADO POR UNANIMIDADE  
EM 06 / 06 / 2022  
Presidente - Secretário

liberado



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA  
APROVADO POR UNANIMIDADE

EM 06 / 06 2014

Residente \_\_\_\_\_ Secretário \_\_\_\_\_

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

280



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200



## Câmara Municipal de Mariana

Gabinete do Vereador Manoel Douglas Soares Oliveira  
E-mail: gabinetevereadorpreto@gmail.com

INDICAÇÃO N.º 186 /2023

Excelentíssimo Senhor  
Fernando Sampaio de Castro  
Presidente da Câmara Municipal de Mariana  
Prezado Senhor:

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA  
Protocolado sob nº 186  
EM 06/02/23/12:15  
Luís Carlos

O Vereador que esta subscreve requer que, após tramitação regimental, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação: **QUE O EXECUTIVO REALIZE A RETIRADA DO ENTULHO POR TODA A EXTENSÃO DA RUA GOIABEIRAS, NO BAIRRO SANTA RITA DE CASSIA.**

Mariana, 06 de fevereiro de 2023.

**Justificativa:** A indicação se faz pertinente uma vez que o espaço descrito, encontra-se danificado, com uma vegetação volumosa e detritos propício para a proliferação de patógenos, agentes transmissores e animais peçonhentos, oferecendo riscos aos moradores e transeuntes de tal localidade, precavendo problemáticas que virão a surgir, a manutenção, valida o sistema de garantia de direitos a segurança do cidadão.

Contando com o apoio dos nobres pares e atendimento por parte dos órgãos responsáveis, antecipamos agradecimentos.

Saudações Legislativas.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA  
APROVADO POR UNANIMIDADE  
EM 13/02/2023  
Presidente [Assinatura] Secretário [Assinatura]

[Assinatura]  
Manoel Douglas Soares Oliveira  
Vereador

OK [Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

ANEXO:



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA  
APROVADO POR UNANIMIDADE

EM 13/02/2023

Presidente

Secretário



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

[www.camarademariana.mg.gov.br](http://www.camarademariana.mg.gov.br) • 31 3557-6200

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Visita Técnica - Bairro Santa Rita de Cássia (Cabanas)

Data: 24/03/2023



*[Handwritten signature]*

MARIANA, MG

*[Two handwritten signatures]*



## Apresentação

A Comissão de Obras Públicas, representada pelos vereadores Marcelo Macedo, presidente da comissão, Manoel Douglas - Preto e Adimar Cota, compareceram nas ruas Furquim e Goiabeiras, no bairro Santa Rita, para analisar a viabilidade de asfaltamento das vias.

O encontro, atendendo ao ofício nº150/2023, de autoria do vereador Manoel Douglas, contou com a presença de representantes da Secretaria de Obras; o diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), Remo Machado; representantes do Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (CIMVALPI) e moradores das ruas.

O relatório fotográfico da visita técnica às ruas do bairro Santa Rita tem como objetivo registrar os problemas dos locais visitados.

Three handwritten signatures in blue ink are located at the bottom of the page. The first signature on the left is large and stylized, appearing to read 'Marcelo'. The second signature in the middle is smaller and more compact. The third signature on the right is also smaller and appears to be a name with a surname.



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA


R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

## Relatório Fotográfico da Visita Técnica no bairro Santa Rita de Cássia.

Endereço: Rua Sumidouro, Mariana, MG.

1)



2)



3)



4)



### OBSERVAÇÕES

O encontro se iniciou na rua Sumidouro, no bairro Santa Rita de Cássia (fig: 1). O vereador Manoel Douglas - Preto, solicitou ao representante da Secretaria de Obras (fig: 2) a instalação de lixeiras metálicas no local. As lixeiras que haviam eram de plástico e acabaram pegando fogo em um acidente. Os lixos dos moradores ficam no chão e acabam sendo rasgados por cachorros e até mesmo levados pelas chuvas (fig: 3 e 4).

Solicitante da visita

Localização

Data: 24/03/2023

Comissão de Obras Públicas -  
vereador Manoel Douglas (Preto)

Rua em frente à academia ao  
ar livre "Dona Dorinha"

Fotografia: Ana Júlia Portela (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)



## CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

### Relatório Fotográfico da Visita Técnica no bairro Santa Rita de Cássia.

Endereço: Rua Furquim, Mariana, MG.

5)



6)



7)



8)



OBSERVAÇÕES

*[Handwritten signatures in blue ink]*

O segundo ponto visitado foi a rua Furquim, que se encontra com muitos buracos (fig: 6 e 7). O vereador Manoel Douglas - Preto solicitou a limpeza de um bueiro que se encontra obstruído pelo mato (fig: 5). Também existe um afundamento na via devido à uma manilha que quebrou (fig:8), que necessita de reparo emergencial porque afeta os moradores do entorno.

Solicitante da visita

Localização

Data: 24/03/2023

Comissão de Obras Públicas -  
vereador Manoel Douglas (Preto)

Rua Furquim, bairro Santa  
Rita de Cássia

Fotografia: Ana Júlia Portela (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)



## CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hέλvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

### Relatório Fotográfico da Visita Técnica no bairro Santa Rita de Cássia.

Endereço: Final da Rua Furquim e Rua Goiabeiras, Mariana, MG.

9)




10)



*Manoel Douglas*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

11)



12)



## OBSERVAÇÕES

Outro ponto visitado foi o gabião no final da rua Furquim (fig: 9 e 10), que necessita de reparos. O último local visitado durante o encontro foi a interseção das ruas Goiabeiras e Cuiabá (fig: 11), foi solicitado a instalação de uma grade de escoamento de rede pluvial, porque durante as chuvas, as casas da rua Goiabeiras são inundadas. Os moradores precisam retirar as rampas das garagens e concretar em um nível mais alto para barrar a água de entrar (fig: 12).

Solicitante da visita

Localização

Data: 24/03/2023

Comissão de Obras Públicas -  
vereador Manoel Douglas (Preto)Final da rua Furquim e rua  
Goiabeiras, bairro Santa Rita  
de Cássia

Fotografia: Ana Júlia Portela (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)

*[Handwritten signatures in blue ink]*