



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hέλvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.  
www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

## RELATÓRIO DA VISITA TÉCNICA NA RUA CAPITÃO LÚCIO ATENDENDO AO

### REQUERIMENTO N.º 166/2023, DE AUTORIA DO VEREADOR GILBERTO

#### MATHEUS PEREIRA

**Data:** 03/05/2023


**Endereço:** Rua Capitão Lúcio, próximo ao n.º 90, bairro São José.



**Objetivo:** Discussão sobre os problemas de escoamento pluvial, saneamento, asfaltamento e tráfego de automóveis pesados na rua.

**Vereador presente:** Gilberto Matheus Pereira.

**Representantes do local:** Douglas Rimóli Dizenzo e Marcos Gonçalves, da Secretaria Municipal de Obras; Gisele Alves de Freitas, do DEMUTRAN; Remo Machado, do SAAE; Alúisio Cassiano, Maria das Graças e Aristeu Teixeira, moradores da rua Capitão Lúcio.

Ao terceiro dia do mês de maio de dois mil e vinte e três, às catorze horas e cinquenta e cinco minutos, foi realizada visita técnica para discutir sobre problemas de escoamento pluvial, asfaltamento, saneamento e tráfego de automóveis pesados na rua Capitão Lúcio, no Bairro São José. **Participaram da Visita:** O Vereador Gilberto Matheus; Douglas Rimóli Dizenzo e Marcos Gonçalves, da Secretaria Municipal de Obras; Gisele Alves de Freitas, do DEMUTRAN; Remo Machado, do SAAE; Alúisio Cassiano, Maria das Graças e Aristeu Teixeira, moradores da rua Capitão Lúcio. **INÍCIO:** O Vereador Gilberto Matheus cumprimentou a todos e apresentou o motivo do requerimento, que seria o tremor causado na estrutura das residências pelo tráfego intenso de veículos pesados, especialmente na porção não asfaltada da rua. Em conversa com os moradores do local, foram levantados mais problemas que assolavam os moradores. O Sr. Alúisio Cassiano denunciou o transbordamento dos bueiros na rua; a Sra. Maria das Graças afirmou que o asfaltamento havia sido realizado por cima do calçamento anterior, elevando o nível da rua e desviando as águas da chuva para dentro das residências, e afirmou que o grande tráfego de ônibus empresariais afetava o bem-estar dos moradores e a integridade das estruturas residenciais; o Sr. Alúisio comentou a falta de sistema de escoamento pluvial na rua, afirmando que o encanamento de esgoto recebia todo o volume pluvial, sendo ainda estreito, ocasionando-se os transbordamentos. Comentou ainda o intenso tráfego de ônibus na rua, bem como o estacionamento irregular de veículos que prejudicava o fluxo da via, afirmação corroborada durante a visita pelo cruzamento entre dois caminhões, tendo sido necessário que um retornasse em marcha ré para que fosse possível o trânsito no local. O Vereador Gilberto Matheus, então, questionou aos responsáveis presentes quais seriam as medidas a serem tomadas. O Sr. Douglas Rimóli Dizenzo respondeu ser necessária investigação técnica a respeito do sistema de escoamento pluvial e sanitário do

  
Gisele Alves de Freitas  
Supervisor Operacional  
de Sinalização Viária



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA


R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.  
www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

local, para que então fosse elaborado um projeto, com a seguinte licitação para implementação das intervenções de ampliação. Deixou claro que a prioridade seria a adequação do sistema de esgoto e pluvial, em seguida o asfaltamento. A respeito do tráfego no local, a Sra. Gisele se comprometeu a repassar as demandas aos responsáveis, sendo necessária a notificação das empresas de ônibus, contagem e instalação de placas proibindo a subida de veículos pesados e estacionamento no local. Por fim, o Sr. Remo se comprometeu a, em conjunto com a Secretaria de Obras, investigar a atual situação do sistema de esgoto na rua, para que fosse possível implementar as alterações necessárias. **ENCERRAMENTO:** O Vereador Gilberto Matheus então agradeceu a presença de todos e encerrou a visita técnica às quinze horas e quarenta minutos.

  
\_\_\_\_\_  
Vereador Gilberto Matheus

  
\_\_\_\_\_  
Douglas Rimóli Dicenzo

Secretaria Municipal de Obras

  
Gisele Alves de Freitas  
Supervisor Operacional  
de Sinalização Viária

\_\_\_\_\_  
Gisele Alves de Freitas

DEMUTRAN



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hέλvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Visita Técnica - Rua Capitão Lúcio

Data: 03/05/2023



*Gisele Alves de Freitas*  
Gisele Alves de Freitas  
Supervisor Operacional  
de Sinalização Viária

MARIANA, MG



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

[www.camarademariana.mg.gov.br](http://www.camarademariana.mg.gov.br) • 31 3557-6200

## Apresentação

O vereador Gilberto Matheus Pereira - Tikim Matheus junto ao técnico de Obras civis, Douglas Rimole Dicenzo; ao diretor executivo do SAAE, Remo Almeida; a representante do Demutran, Gisele alves e os moradores compareceram a rua Capitão Lúcio, pois a rua que deveria ter sido asfaltada, foi calçada e tem afetado a infraestrutura da casa dos moradores.

O relatório fotográfico da visita técnica na rua Capitão Lúcio tem como objetivo registrar os problemas da referida rua.

*Gisele Alves*  
Gisele Alves de Freitas  
Supervisor Operacional  
de Sinalização Viária







# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

## Relatório Fotográfico da Rua Capitão Lúcio.

Endereço: São José, Mariana, MG.



### OBSERVAÇÕES

A visita aconteceu na rua Capitão Lúcio, no bairro São José, e o vereador e um dos autores do requerimento Gilberto Matheus - Tikim Matheus esteve presente para verificar a situação da rua, que se encontra metade asfaltada e a outra calçada (fig.2). Os moradores reclamaram que a rua tem prejudicado a infraestrutura das casas e relataram ainda o problema relacionado ao esgoto do bairro, que de tempos em tempos transborda (fig.4) e em períodos de chuvas, as águas escorrem para as casas.

Solicitante da visita	Localização	Data: 03/05/2023
Os autores do requerimento nº166/2023	São José, Mariana	

Fotografia: Grazy Maria (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)

*G. Freitas*  
Gisele Alves de Freitas  
Supervisor Operacional  
de Sinalização Viária



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200


Relatório Fotográfico da Rua Capitão Lúcio.

Endereço: Vila do Carmo, Mariana, MG.


5)




6)



7)



8)



## OBSERVAÇÕES

Os moradores também relataram que há tráfego intenso e da alta velocidade dos caminhões e ônibus que passam pela rua. Também denunciaram, que muitos veículos estacionam na rua, atrapalhando o tráfego no local. Ao final da visita, o vereador reuniu o Técnico de Obras Douglas Dizenzo, o diretor executivo do SAAE, Remo Almeida e a representante do Demutran Gisele Alves para falar sobre as possíveis soluções. Referente ao escoamento da água das chuvas, Douglas disse que é necessário realizar um estudo para verificar se a rua possui rede de drenagem pluvial, e se não houver em seguida será elaborado um projeto de implementação. Remo disse ser necessário realizar a vistoria da rede de drenagem primeiro, para depois resolver o problema do esgoto. Em relação ao tráfego e o estacionamento na rua, a representante do Demutran disse já ter entrado em contato com o diretor e que as soluções possíveis são a implementação de quebra-molas e placas proibindo o estacionamento na rua.

Solicitante da visita

Localização

Data: 26/04/2023

Os autores do requerimento  
n°166/2023.

São José, Mariana, MG.

*Gisele Alves*  
Gisele Alves de Freitas  
Supervisor Operacional  
de Sinalização Viária