



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, 89 - Centro - Mariana - MG - 35420.000
www.camarademariana.mg.gov.br

Requerimento Nº137/2016

Excelentíssimo Senhor
Antônio Marcos Ramos de Freitas
Presidente da Câmara Municipal de Mariana

Dileto Plenário,

Câmara Municipal de Mariana
Protocolado sob nº 137
Em 15/12/16/10:08
Staellet Spaulo

O Vereador que este subscreve, regimentalmente amparado, apresenta à Mesa, ouvido o Plenário, que após aprovado seja remetido cópia ao Chefe do Executivo para que envie cópia deste procedimento ao Secretário Municipal de Obras e ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, para que o primeiro visite, elabore relatório e realize as obras necessárias para solucionar os problemas do imóvel edificado na Travessa Abel Pascoal, nº 146, Monsenhor Horta, que conforme relatório nº 96/2016, da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) o imóvel apresenta trincas, rachaduras e sinais de abatimento do solo, sendo que o muro de contenção do talude situado abaixo do imóvel encontra-se com rachaduras aumentando consideravelmente o risco para os moradores. E; o segundo, providencie avaliação socioeconômica da família para inclusão da mesma em programa que promova melhorias em sua condição habitacional.

Nestes termos,
Pede e Espera Deferimento.

Mariana, 15 de dezembro de 2016.

Marcelo Macedo
Marcelo Macedo
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 19/12/2016
f Presidente *Selva* Secretário

MUNICIPIO DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC

Relatório Nº 96/2016

Solicitante: Vera da Cruz Pereira

RG: 5.263.584 CPF: 652.629.136-87

End.: Rua Abel Pascoal nº 146 Distrito: Monsenhor Horta

Data de atendimento: 05/02/2016

DEFESA CIVIL

Em vistoria realizada pelos agentes da Defesa Civil, GM Arlete, GM Kennedy e GM Mônica no endereço supracitado, foi observado que:

- Trata-se de imóvel que apresenta trincas, rachaduras e sinais de abatimento do solo;
- Foi observado que o talude abaixo do imóvel possui um muro de contenção, o mesmo apresenta rachaduras;
- Segundo a proprietária o problema está evoluindo, pois as trincas aumentam com o passar do tempo;
- A moradora foi orientada quanto ao risco, a monitorar a evolução do problema e a tomar medidas necessárias para a solução do problema.

Encaminhamos à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania para conhecimento e providências cabíveis e sugerimos:

- Uma avaliação socioeconômica da família para viabilidade de inclusão da mesma em programas que promovam melhorias em sua condição habitacional.

MARIANA

Bráz Luiz de Azevedo
Secretário Municipal de Defesa Social

Wellert Stopa Ferreira
Coordenador Municipal de Defesa Civil

MUNICIPIO DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC

REGISTRO FOTOGRÁFICO
Vista parcial da fachada do imóvel



Trincas e rachaduras nas paredes



Sinais de abatimento do solo/Rachaduras no muro de contenção

