



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.
www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

RELATÓRIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA NA RUA DA BANQUETA, ATENDENDO AO REQUERIMENTO Nº 141/2022 DE AUTORIA DO VEREADOR MARCELO MACEDO

Data: 15 de setembro de 2022 (quinta-feira).

Endereço: Rua da Banqueta.

Objetivo: A presente visita técnica foi realizada pelo vereador Marcelo Macedo, atendendo ao requerimento nº141/2022 de sua autoria, com objetivo de avaliar contenção de encosta na Rua da Banqueta, Centro e solucionar os problemas do local.

Vereador presente: Marcelo Macedo.

Representantes do local: Carlos Henrique dos Reis Antunes - Engenheiro (Representando a Secretaria de Obras), Giomar Kennedy - Agente da Defesa Civil, Mônica Santos - Agente da Defesa Civil, Arlete do Carmo Crispim - Agente da Defesa Civil, Cid da Silva - Proprietário, Tânia Maria da Silva Pereira - Empresária, Edilene Barbosa - Moradora e Márcio Perdigão - Morador.

No décimo quinto dia do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e quinze minutos, o vereador Marcelo Macedo realizou visita técnica na Rua da Banqueta para tratar **sobre a contenção de encosta na referida rua.**

Participaram da Visita: O vereador Marcelo Macedo, Carlos Henrique dos Reis Antunes - Engenheiro (Representando a Secretaria de Obras), Giomar Kennedy - Agente da Defesa Civil, Mônica Santos - Agente da Defesa Civil, Arlete do Carmo Crispim - Agente da Defesa Civil, Cid da Silva - Proprietário, Tânia Maria da Silva Pereira - Empresária, Edilene Barbosa - Moradora e Márcio Perdigão - Morador

Visita técnica na Rua da Banqueta situada no Centro de Mariana. Ao início da visita o vereador Marcelo Macedo, agradeceu a presença de todos e enfatizou que estão próximos ao período chuvoso e têm de ser verificado o que será feito para resolver o problema do local. Posteriormente, solicitou que o representante da Secretaria de Obras, Sr. Carlos, esclarecesse o que poderá ser feito e se existe algum projeto para resolver o problema antes do período de chuva. Destacou também que o sistema de drenagem da rua está entupido e precisa de manutenção. Com a palavra, o Sr. Carlos informou que em relação ao sistema de drenagem, levará a questão ao SASU, que é responsável por esse serviço, para que providencie esta manutenção. A respeito do talude, a encosta, disse que obviamente é uma situação de risco e requer cuidado, já que há um histórico de movimento de massa e a Defesa Civil sabe bem disso. Informou no último período chuvoso houve muito escorregamento e nada indica que a situação tenha se estabilizado, até porque nada de concreto em termos de mitigação dos danos foi feito e até pela

MARIANA, MG.



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hέλvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.
www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200


configuração da encosta tudo leva a crer que a depender do índice pluviométrico chuvoso poderão ter novos movimentos de massa ali. Disse que logicamente é algo que já deveria ter sido pensado, pois o período para intervenções em encostas é no período seco, para que no período chuvoso já seja mitigado em função dessas contenções. Posteriormente se comprometeu a verificar junto ao gestor da pasta se já existe algo pronto ou em estudo, em que pé está com relação a intervenção dessa encosta que realmente merece toda a atenção por parte da Secretaria de Obras. Com a palavra, o vereador Marcelo perguntou qual intervenção poderá ser feita, para evitar um transtorno maior. Com a palavra, a Sra. Tânia destacou que após a construção da pousada o escoamento da água desviou todo para o lado esquerdo. Com a palavra, o Sr. Carlos disse que, conforme a Sra. Tânia relatou que, um fator fundamental é a questão da água pluvial, direcionar corretamente essa água é fundamental como forma de impedir o saturamento do maciço e por consequência os movimentos de massa. Disse que isso é algo que deve ser pensado e que irá verificar no âmbito da Secretaria de Obras em que pé estão esses estudos e se já existe um projeto especificamente para aquela rua. Explicou que a própria configuração da encosta tem inclinação negativa em alguns pontos, o tipo de solo não ajuda, que podem pensar em uma reconfiguração desse talude, para suavizar essa inclinação e uma contenção que pode ser em termos de um gabião, uma cortina, assim como está sendo feito na obra da UPA na Gameleira, são intervenções fundamentais para mitigar esse problema e evitar danos nos períodos chuvosos principalmente. Com a palavra, o vereador Marcelo perguntou se a Defesa Civil já tem alguma ocorrência em relação a este problema. Com a palavra, o Sr. Kennedy informou que sim e o que levou mais transtornos e risco aos moradores da região foram as últimas chuvas do mês de janeiro deste ano, devido ao movimento de massa. Com a palavra, a Sra. Edilene relatou que antes da troca de prefeito, solicitou providências aos responsáveis, mas como não obteve respostas procurou a ajuda do vereador Marcelo. Com a palavra, o vereador Marcelo disse que acredita que na intervenção não será feito todo o serviço agora, mas, pelo menos, vão tentar minimizar o problema, pois o trabalho que terá que ser feito não é simples. Com a palavra, o Sr. Carlos disse que o ideal é que fosse feita uma intervenção definitiva. Com a palavra, a Sra. Tânia mostrou a última intervenção que a prefeitura fez em relação ao problema. Com a palavra, o vereador Marcelo perguntou ao Sr. Carlos se tem como direcionar a queda de água para um outro lado e se tem empresa contratada pela prefeitura que possa fazer a intervenção. Seguidamente, o Sr. Carlos informou que podem direcionar esse fluxo através de redes de drenagem, dispositivos de drenagem, caixas, tem uma série de dispositivos que permitem o direcionamento correto dessas águas. Informou que existem contratos com empresas de infraestrutura, tem que verificar se o escopo dessas empresas se enquadra naquela demanda. Com a palavra, a Sra. Arlete sugeriu ao Sr. Carlos para dialogar com a equipe do Obras, de fazerem um retaludamento para suavizar a queda da água, assim como foi feito na Avenida Nossa Senhora Do Carmo. Pela ordem, o Sr. Carlos explicou que quando fala em uma nova reconfiguração da encosta seria isso mesmo, um retaludamento, para minimizar a chance de novos deslizamentos. Posteriormente, o vereador Marcelo disse que iria fazer o relatório e



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélivio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.
www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

conversar com o sr. Newton Godoy e com o Sr. Carlos para verificarem uma solução. Informou que terá um relatório da visita, um documento da Câmara Municipal e que eles têm outros caminhos como o Ministério Público e se acontecer algum problema, eles têm tudo registrado, e que não foram omissos. Com a palavra, o Sr. Carlos destacou que pela engenharia eles não falam que por exemplo, “tem sessenta por cento de chance de haver um novo movimento de massa aqui? Isso não existe, a gente trabalha com: é possível acontecer? É provável que aconteça? Ou, não vai acontecer?” Explicou que isso é possível pontuar, mas em termos percentuais isso não existe e que eles trabalham com risco, trabalham para minimizar esse risco. Com a palavra, o vereador Marcelo solicitou que o Sr. Carlos peça a manutenção do sistema de drenagem formalmente e que encaminhe cópia do pedido para a Câmara. Com a palavra, a Sra. Edilene aproveitou pediu que verificasse uma intervenção que o SAAE fez em frente à sua casa, na rua Mestre Vicente relatou que a equipe do SAAE fez uma manutenção na rede de esgoto, retirou parte do gabião e não repuseram as pedras, jogaram terra no lugar, disse que tem tudo documentado. Posteriormente, o vereador Marcelo ligou para o diretor do SAAE e solicitou que verificassem o problema no dia seguinte e orientou a Sra. Edilene a contactá-lo se o SAAE não comparecesse ao local. Posteriormente o vereador agradeceu a participação de todos. **Encerramento:** Não havendo mais nada a tratar, o vereador Marcelo encerrou a visita às quatorze horas e quarenta e cinco minutos.



Vereador Marcelo Monteiro Macedo




CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.
www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Visita Técnica na Rua da Banqueta

Data: 15/09/2022



MARIANA, MG.

Apresentação

A Câmara de Mariana, atendendo ao Requerimento nº 141/2022, de autoria do vereador Marcelo Monteiro Macedo, realizou visita técnica no dia 15 de setembro na Rua Mestre Vicente (Rua da Banqueta), Centro, para verificar a contenção de encostas.

A visita contou com a presença do vereador Marcelo Macedo; dos representantes da Defesa Civil, Giomar Kennedy, Monica Santos e Arlete do Carmo; e também do servidor da Secretaria de Obras, Carlos Henrique.

O relatório fotográfico tem como objetivo registrar a situação identificada pelo parlamentar em busca de melhorias.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'M. Monteiro Macedo', written in a cursive style.



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Relatório Fotográfico da visita técnica realizada na Rua da Banqueta.

Endereço: Centro - Mariana MG

1)



2)



3)



4)



OBSERVAÇÕES

A rua apresenta riscos de desmoronamentos, por esse motivo necessita de obras de contenção de encostas, com a função de proteger as pessoas e as edificações no local.

Solicitante da visita

Localização

Data: 15/09/2022

Marcelo Monteiro Macedo

Rua Mestre Vicente

01/05

Fotografia: William dos Santos Neves (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Relatório Fotográfico da visita técnica realizada na Rua da Banqueta.

Endereço: Centro - Mariana MG

5)




6)



7)



8)



OBSERVAÇÕES

A rua apresenta riscos de desmoronamentos, por esse motivo necessita de obras de contenção de encostas, com a função de proteger as pessoas e as edificações no local.

Solicitante da visita

Localização

Data: 15/09/2022

Marcelo Monteiro Macedo

Rua Mestre Vicente

02/05

Fotografia: William dos Santos Neves (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Relatório Fotográfico da visita técnica realizada na Rua da Banqueta.

Endereço: Centro - Mariana MG

9)



10)



11)



OBSERVAÇÕES

A rua apresenta riscos de desmoronamentos, por esse motivo necessita de obras de contenção de encostas, com a função de proteger as pessoas e as edificações no local.

Solicitante da visita

Localização

Data: 15/09/2022

Marcelo Monteiro Macedo

Rua Mestre Vicente

03/05

Fotografia: William dos Santos Neves (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Relatório Fotográfico da visita técnica realizada na Rua da Banqueta.

Endereço: Centro - Mariana MG

13)



14)



15)



16)



OBSERVAÇÕES

Barra de contenção de veículos solta na rua (fig: 13), guarda corpo danificado e trincas (fig: 14,15 e 16).

Solicitante da visita

Localização

Data: 15/09/2022

Marcelo Monteiro Macedo

Rua Mestre Vicente

04/05

Fotografia: William dos Santos Neves (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Relatório Fotográfico da visita técnica realizada na Rua da Banqueta.

Endereço: Centro - Mariana MG

17)



18)



19)



20)



OBSERVAÇÕES

Rua danificada (fig: 17 e 18), esgoto a céu aberto (fig: 19) e bueiros entupidos (fig:20).

Solicitante da visita

Localização

Data: 15/09/2022

Marcelo Monteiro Macedo

Rua Mestre Vicente

05/05

Fotografia: William dos Santos Neves (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)