



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, 89 - Centro - Mariana - MG - 35420.000
www.camarademariana.mg.gov.br

RELATÓRIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA NA RUA HÉLVIO MOREIRA MORAES.

Data: 8 de fevereiro de 2023 (quarta-feira).

Endereço: Rua Hέλvio Moreira Moraes, n.º 99, Bairro Vila do Carmo.

Objetivo: Verificar, com o proprietário da Pneus Mariana, a reparação da cratera localizada em frente ao n.º 99, como solicitados pelo Ofício de Gabinete N.º. 34/2023.

Vereadores presentes: Fernando Sampaio e José Antunes Vieira.

Representantes do local: Secretário Municipal de Obras - Leonardo Rodrigues dos Santos; Proprietário da Pneus Mariana - Antônio Kleyson Correa; Moradora - Cleide Pena Barros Gonçalves.

Ao oitavo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte três, às oito horas, o Vereador Fernando Sampaio e José Antunes Vieira, realizaram visita técnica à Rua Hέλvio Moreira Moraes, a fim de verificar, junto ao proprietário da Pneus Mariana, a reparação da cratera em frente ao seu estabelecimento.

Participaram da Visita: Os Vereadores Fernando Sampaio e José Antunes Vieira. O Secretário de Obras – Leonardo Rodrigues; o proprietário da Pneus Mariana – Antônio Kleyson Correa; e a moradora - Cleide Pena Barros Gonçalves.

Visita à Rua Hέλvio Moreira Moraes, n.º 99, Bairro Vila do Carmo: O Vereador Fernando Sampaio iniciou os trabalhos cumprimentando a todos e disse estar atendendo à solicitação do proprietário da Pneus Mariana Sr. Kleyson, ao que o Sr. disse esperar que o problema com a cratera em frente ao seu estabelecimento seja solucionado o mais breve possível, pois tem gerado transtornos e prejuízos financeiros, ao que o Sr. Leonardo disse que agilizaria a obra para o fechamento da cratera, e que buscaria os meios legais através de um contrato para realizarem a mesma; pediu com urgência a devida sinalização no local para evitar acidentes, e disse estarem alugando os equipamentos necessários para dar início ao reparo na mesma semana. O Vereador José disse que teriam de começar quanto antes, pois com o período chuvoso a situação poderia se agravar. O Sr. Leonardo disse que ligariam as bombas para efetuar a drenagem da água. O Sr. Kleyson perguntou se os trabalhos aconteceriam até o fim de semana e parariam, ao que o Sr. Leonardo respondeu que tentariam fazer um rodízio entre os funcionários para que trabalhassem no final de semana. O Sr. Kleyson questionou se a obra pararia devido ao recesso de carnaval, ao que o Sr. Leonardo disse estarem trabalhando com uma empresa que tinha agilidade e o escoramento para a realização desse tipo de serviço. O Vereador Fernando perguntou qual seria a



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, 89 - Centro - Mariana - MG - 35420.000.
www.camarademariana.mg.gov.br


empresa, ao que o Sr. Leonardo respondeu ser a 3T. O Vereador Fernando questionou se a 3T é uma empresa especializada para esse tipo de obra, ao que o Sr. Leonardo explicou haver projeto para selar o tubo, que seria feito o despejo de um material imerso para evitar que a cratera se abra ainda mais. Disse, ainda, que, quando foi feita a drenagem da rodoviária, essa não foi direcionada para um local adequado, existindo um projeto pronto para adequá-la. O Vereador José perguntou sobre o período do projeto, ao que o Sr. Leonardo respondeu estar pronto desde o ano passado. O Vereador Fernando falou que esse projeto é antigo, ao que o Sr. Leonardo ressaltou que ter sido realizado novo estudo, e lembrou de um problema que ocorreu em 2018, dizendo que na época não foi realizada a reparação adequada para o problema. O Vereador Fernando citou que a Avenida Nossa Senhora do Carmo foi construída por cima do rio, que possuía várias nascentes, o que vem ocasionando tantos problemas, por não ter sido efetuada a drenagem adequada na época. A Sra. Cleide questionou se o problema continuou desde 2018 quando a rua foi aberta, e se não terminaram o serviço, ao que o Sr. Leonardo disse que na época foram colocados escoramentos nos tubos, e que depois que fizeram os túneis-bala, ninguém mais havia verificado a situação. A Sra. Cleide perguntou se era feita a limpeza dos túneis, ao que o Sr. Leonardo falou que praticamente não havia limpeza, por se tratar somente de água superficial. A Sra. Cleide disse haver algum tempo abriram a tampa do bueiro sendo dito que seria para limpeza. O Sr. Leonardo explicou que as caixas poderiam ser abertas para verificação do estado das mesmas. A Sra. Cleide perguntou se existia alguma vistoria para avaliar se as caixas estariam sendo limpas. O Sr. Leonardo disse que na época que ele trabalhava, havia, mas que não sabe responder se foi feita no período em que ele se ausentou. A Sra. Cleide ressaltou que essa vistoria deveria ser feita independente de quem estivesse na administração do Município. O Sr. Leonardo disse que solucionariam o problema, e que não conseguem dar um prazo para a conclusão da obra, mas que começariam a mesma imediatamente. O Sr. Kleyson pediu que tivessem mais ação para o fechamento da cratera, visto que sua existência já conta com quatorze dias, sem nada ter sido feito até o momento. O Sr. Leonardo disse esperar o amparo legal para a realização da obra, por não haver equipamento e mão de obra especializada no Município. O Sr. Leonardo disse que a empresa já estaria no local para iniciar a obra e que aguardavam a instalação de um padrão de energia elétrica apropriado, fornecido pela CEMIG para ligar as bombas de drenagem. O Vereador Fernando perguntou o que os funcionários fariam até a instalação do equipamento, ao que o Sr. Leonardo disse que eles analisariam a situação do tubo e fariam o escoramento da rua, pois quando fossem abri-la, evitariam mais danos. O Sr. Kleyson questionou a demora da CEMIG em instalar o padrão de energia, se tratando de uma urgência, ao que o Sr. Leonardo disse ter pedido a um funcionário que entrassem em contato com a CEMIG devido à urgência da situação. O Sr. Kleyson disse que se não atrapalhassem o funcionamento dos equipamentos do seu estabelecimento, que forneceria a energia para que a drenagem começasse o mais breve possível. O Vereador Fernando disse que entraria em contato com a CEMIG solicitando urgência na instalação do




CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, 89 - Centro - Mariana - MG - 35420.000
www.camarademariana.mg.gov.br

padrão. O Sr. Kleyson perguntou se dariam início à obra a partir da drenagem, ao que o Sr. Leonardo disse que levariam no mínimo três dias para a drenagem da água, mas que já providenciariam o escoramento da rua para adiantar o processo, e que o engenheiro da Secretaria de Obras iria ao local analisar toda a situação. A Sra. Cleide questionou se, no início, o serviço seria realizado aos fins de semanas e feriados, até a entrada do projeto definitivo, ao que o Sr. Leonardo explicou que somente poderia executá-lo após a execução do projeto da drenagem da rodoviária, que já se encontra pronto e aprovado. A Sra. Cleide perguntou a respeito do prazo da conclusão da obra, ao que o Sr. Leonardo disse que entraria com o processo de licitação e que informaria sobre cada etapa do processo. A Sra. Cleide disse esperar que essa situação fosse resolvida o mais rapidamente possível, pois vem causando muitos danos financeiros aos comerciantes da rua e dificultado o acesso dos moradores, aproveitando para pedir a verificação de outro buraco que estava abrindo próximo à cratera. O Sr. Leonardo disse que iria acompanhar pessoalmente a obra, e os deixariam a par de todo o processo, colocando-se à disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas. **Encerramento:** O Vereador Fernando Sampaio encerrou a visita agradecendo a presença de todos.



Vereador Fernando Sampaio



Vereador José Antunes Vieira



Antônio Kleyson Correa



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, 89 - Centro - Mariana - MG - 35420.000

www.camarademariana.mg.gov.br

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Visita Técnica Bairro Vila do Carmo

Data: 08/02/2023



Mariana, MG



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, 89 - Centro - Mariana - MG - 35420.000
www.camarademariana.mg.gov.br

Apresentação

A Câmara Municipal de Mariana realizou uma visita técnica no bairro Vila do Carmo. A visita atendeu ao ofício N.º 34/2023; e contou com a presença dos parlamentares Fernando Sampaio e Zezinho Salete. Estiveram presentes também representantes do poder executivo e moradores locais.

O relatório fotográfico da visita técnica ao bairro Vila do Carmo objetiva registrar os questionamentos do proprietário da Pneus Mariana e o posicionamento do executivo e legislativo frente ao andamento da obra.



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, 89 - Centro - Mariana - MG - 35420.000
www.camarademariana.mg.gov.br

Relatório Fotográfico da Visita Técnica Bairro Vila do Carmo.

Endereço: Rua Hélvio Moreira Moraes, Vila do Carmo - Mariana, MG.


1)



2)



3)



4)



OBSERVAÇÕES

Fernando Sampaio inicia a visita cumprimentando todos presentes (fig:1). A segunda imagem mostra a cratera que está se abrindo na rua, ela foi coberta para evitar mais deslizamentos que podem ser provocados pela chuva (fig:2). O proprietário da Pneus Mariana pede urgência nas obras devido ao prejuízo sofrido pelo seu estabelecimento (fig:3). O sr Leonardo afirma que a obra será executada o mais rápido possível (fig:4).

| | | |
|--|---------------|------------------|
| Solicitante da visita | Localização | Data: 08/02/2023 |
| Presidente da Câmara Municipal de Mariana, Fernando Sampaio. | Vila do Carmo | |
| Fotografia: Caio Duarte (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana) | | |

Relatório Fotográfico da Visita Técnica Bairro Vila do Carmo.



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA


Praça Minas Gerais, 89 - Centro - Mariana - MG - 35420.000
www.camarademariana.mg.gov.br

Endereço: Rua Hólvio Moreira Moraes, Vila do Carmo - Mariana, MG.


5)



6)



7)



8)



OBSERVAÇÕES

O vereador Zezinho Salete pediu urgência ao Secretário de Obras, pois com o período de chuva a situação poderia se agravar (fig:5-6). O Secretário de Obras afirmou que começaria o processo de drenagem da água e faria um rodízio com os funcionários para trabalharem no final de semana (fig:7-8).

Solicitante da visita

Localização

Data: 08/02/2023

Presidente da Câmara Municipal de Mariana, Fernando Sampaio.

Vila do Carmo

Fotografia: Caio Duarte (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)

Relatório Fotográfico da Visita Técnica Bairro Vila do Carmo.




CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, 89 - Centro - Mariana - MG - 35420.000


www.camarademariana.mg.gov.br

Endereço: Rua Hélivio Moreira Moraes, Vila do Carmo - Mariana, MG.

9)



10)



11)



12)



OBSERVAÇÕES

Os funcionários da construtora 3T aguardam o fim da visita técnica para iniciarem a obra no local (fig:9) As obras se iniciam e segundo o Secretário de Obras, nos passos iniciais são drenar a água, e posicionar as escoras na cratera. O secretário disse que acompanharia a obra pessoalmente.

Solicitante da visita

Localização

Data: 08/02/2023

Presidente da Câmara Municipal de Mariana, Fernando Sampaio.

Vila do Carmo

Fotografia: Caio Duarte (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, 89 - Centro - Mariana - MG - 35420.000
www.camarademariana.mg.gov.br

Relatório Fotográfico da Visita Técnica Bairro Vila do Carmo.

Endereço: Rua Hélvio Moreira Moraes, Vila do Carmo - Mariana, MG.

9)



10)



11)



12)



OBSERVAÇÕES

Os funcionários da construtora 3T aguardam o fim da visita técnica para iniciarem a obra no local (fig:9) As obras se iniciam e segundo o Secretário de Obras, nos passos iniciais são drenar a água, e posicionar as escoras na cratera. O secretário disse que acompanharia a obra pessoalmente.

Solicitante da visita

Localização

Data: 08/02/2023

Presidente da Câmara Municipal de Mariana, Fernando Sampaio.

Vila do Carmo

Fotografia: Caio Duarte (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)