



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Rua Hêlvio Moreira Moraes, 358 - Vila do Carmo, Mariana (MG). CEP: 35.420-000
www.camarademariana.mg.gov.br

**RELATÓRIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA PARA VERIFICAR OS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELA PREFEITURA NA RUA URCA,
BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA ATENDENDO REQUERIMENTO n°
55/2023 DO DIA DEZESSETE DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE TRÊS.**

17/03/2023

Data: 17 de março de 2023 (sexta-feira).

Endereço: Rua Urca Bairro Nossa Senhora Aparecida

Objetivo: Objetivo de cobrar os Serviços a serem prestados pela Prefeitura na construção da Rua e outras demandas dos moradores. Atendendo ao requerimento n° 55/2023 de autoria do vereador Maurício Antônio Borges Andrade e Silva.

Vereadores presentes: Vereador Maurício Borges e Gilberto Matheus

Representantes do local: Rosilene Barbosa-Moradora, Ângela Campos Maia-Morador, Marcelo Silva Constantino-Morador, Nelson Pereira de Asis-Morador, Geraldo M. Dias-Motorista, Luiz Aparecido - Vale, Maria do Carmo Silva-Moradora, Cristiano Alves da Silva- Morador, Maria de Fátima de Oliveira-Morador, Remo Almeida Machado- SAAE, Igor Alves Monteiro- SAAE, Sidnei Costa- SAAE, Wadson Ribeiro Corcini- CIMVAPI, Samuel Eletuário Pimenta-Sec- Obras, Kassy Henrique A. Maciel- CIMVALP/ Encarregado, Matheus Gomes P. Martins- CIMVALP, Weliton Lopes Machado- Sec. Obras

No décimo sétimo dia do mês de março de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, os membros das Comissões Conjuntas Permanentes de Finanças Legislação e Justiça; de Educação, Saúde, Assistência Social, Esporte, Lazer e Turismo; de Viação, Obras Públicas, Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Mariana realizaram visita técnica para conferir a obra da Rua Urca no Bairro Nossa Senhora Aparecida, realizada por estas comissões, teve como objetivo acompanhar o andamento das obras de construção na Rua Aparecida, Visita técnica atendendo ao requerimento n.º 55/2023 de autoria do vereador Maurício Antônio Borges Andrade e Silva. A visita visou ainda proporcionar esclarecimento por parte do Sr. Samuel Pimenta, sobre qual seria os andamentos da Obra. **Participaram da Visita:** Rosilene Barbosa-Moradora, Ângela Campos Maia-Morador, Marcelo Silva Constantino-Morador, Nelson Pereira de Asis- Morador, Geraldo M.



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Rua Hélvio Moreira Moraes, 358 - Vila do Carmo, Mariana (MG). CEP: 35.420-000

www.camarademariana.mg.gov.br


Dias-Motorista, Luiz Aparecido - Vale, Maria do Carmo Silva-Moradora, Cristiano Alves da Silva- Morador, Maria de Fátima de Oliveira- Morador, Remo Almeida Machado- SAAE, Igor Alves Monteiro- SAAE, Sidnei Costa- SAAE, Wadson Ribeiro Corcini- CIMVAPI, Samuel Eletuário Pimenta- Sec- Obras, Kassyo Henrique A. Maciel- CIMVALP/ Encarregado, Matheus Gomes P. Martins- CIMVALP, Weliton Lopes Machado- Sec. Obras. **Visita à Rua Urca no Bairro Nossa Senhora Aparecida**. Ao início da visita, o Vereador Maurício Borges agradeceu a presença de todos, descreveu que o principal objetivo da visita era analisar quais medidas foram tomadas pela Prefeitura e quais eram cabíveis de serem efetuadas sobre as Obras realizadas na rua Urca. Completou que seria de suma relevância ouvir os moradores que estavam presentes no local e a solicitação que recebeu para realizar a visita foi solicitada pela Sra. Angélica é moradora de uma das casas próximas às Obras. Acrescentou que devido ao período chuvoso que está próximo necessitam de urgências na obra, pode ocorrer deslizamento de terra, atrasos na Obra, e é um direito dos moradores do local poderem se locomover com segurança. Prosseguiu solicitando que os moradores presentes se apresentassem e explicassem os problemas que vivenciaram no local, pois saberiam dizer com propriedade visto que são moradores. Com a palavra a Sra. Angélica relatou que solicitou a visita, pois a Prefeitura havia parado os trabalhos sem ocorrer nenhuma explicação ou quando voltariam com as Obras. O Vereador Maurício Borges questionou o Sr Remo o motivo do atraso com o asfalto. Em resposta, o Sr. Remo relatou que estavam aguardando o licenciamento ambiental para poderem começar a obra, o Vereador Maurício Borges solicitou informações sobre o licenciamento ambiental do SAAE para finalizar as obras, solicitou que fosse realizado pela Secretaria da Câmara um ofício para a Secretaria de Obras com detalhamentos sobre a obra e a possível entrega. Com a palavra o Sr. Marcos relatou que no ano que o Sr. Ex-prefeito Juliano Vasconcelos estava no cargo, em algumas reuniões foi informado que existia um documento de licitação das obras na Rua Urca, afirmou ser necessário a realização de uma Comissão Parlamentar de Inquérito CPI devido aos últimos mandatos e suas ações no Município de Mariana. Com a palavra a Sra. Rosilene questionou sobre a iluminação da rua, pois só havia um poste no local e tornaria o local perigoso. Com a palavra, o Sr. Luis cumprimentou a todos e seguidamente questionou sobre a limpeza dos bueiros entupidos e o córrego que ficavam próximos a suas casas, em resposta o Sr. Remo disse que o SAAE avaliaria e buscaria soluções. Com a palavra, o Vereador Maurício disse que solicitou as demandas abordadas e iria verificar com a Prefeitura se existe algum documento das antigas gestões que relataria sobre as licitações da Rua Urca **Encerramento:** Ao término da visita, o Vereador Maurício Borges agradeceu a presença de todos e reforçou que as Comissões estão a serviço da comunidade. A visita técnica foi encerrada às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos.



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Rua Hêlvio Moreira Moraes, 358 - Vila do Carmo, Mariana (MG). CEP: 35.420-000

www.camarademariana.mg.gov.br


Mauricio Antonio Borges
Vereador


Gilberto Matheus
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Visita Técnica - Bairro Cabanas, Santa Clara e Colina

Data: 17/03/2023



MARIANA, MG

Apresentação

Os vereadores Maurício da Saúde e Gilberto - Tikim Matheus, juntamente com representantes da Secretaria de Obras; representantes e o diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE); representantes do Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (CIMVALPI) e moradores dos locais. Eles compareceram à visita a fim de verificar a situação das ruas Ribeirão do Carmo e Pitangui, no bairro Cabanas; rua da Conquista, no Santa Clara; e rua Urca, no bairro Colina. Atendendo ao requerimento nº55/2023 de autoria do vereador Maurício da Saúde.

O relatório fotográfico da visita técnica aos bairros Cabanas, Santa Clara e Colina tem como objetivo registrar os problemas dos locais visitados.





CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hêlvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200


Relatório Fotográfico da Visita Técnica nos bairros Cabanas, Santa Clara e Colina.

Endereço: Rua Ribeirão do Carmo, Mariana, MG.


1)



2)



3)



4)



OBSERVAÇÕES

O encontro se iniciou na rua Ribeirão do Carmo, no bairro Cabanas. A rua recebe a passagem constante de ônibus, além do trânsito local. Por isso, ela se encontra com muitos buracos, que afundam mais a cada passagem (fig: 1, 2 e 3). No fim da rua também existe uma grade de rede pluvial (fig: 4), os bloquetes ao redor dela estão com afundamento devido ao peso dos ônibus que passam sobre ela.

Solicitante da visita

Localização

Data: 17/03/2023

Vereador Maurício da Saúde

Rua Ribeirão do Carmo,
bairro Cabanas

Fotografia: Ana Júlia Portela (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Relatório Fotográfico da Visita Técnica nos bairros Cabanas, Santa Clara e Colina.

Endereço: Rua Pitangui, Mariana, MG.

5)



6)



7)



8)



OBSERVAÇÕES

O segundo ponto visitado foi a rua Pitangui, no bairro Cabanas, que se encontra esburacada em

toda a extensão lateral, (fig: 6 e 8) prejudicando inclusive a entrada de carros em uma garagem (fig: 5 e 7)

Solicitante da visita

Localização

Data: 17/03/2023

Vereador Maurício da Saúde

Rua Pitanguí, bairro Cabanas

Fotografia: Ana Júlia Portela (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Relatório Fotográfico da Visita Técnica nos bairros Cabanas, Santa Clara e Colina.

Endereço: Rua da Conquista, Mariana, MG.

9)



10)



11)



12)



OBSERVAÇÕES

Outra rua visitada durante o encontro foi a rua da Conquista, no bairro Santa Clara. A rua também possui uma abertura na lateral em toda a sua extensão, dificultando a entrada de carros em garagens (fig: 1, 2, 3 e 4).

Solicitante da visita

Localização

Data: 17/03/2023

Vereador Maurício da Saúde

Rua da Conquista, bairro
Santa Clara

Fotografia: Ana Júlia Portela (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Relatório Fotográfico da Visita Técnica nos bairros Cabanas, Santa Clara e Colina.


Endereço: Rua Urca, Mariana, MG.

13)


14)



15)



16)



OBSERVAÇÕES

O último local visitado durante o encontro foi a rua Urca, no bairro Colina. Os moradores solicitaram a colocação de mais postes de iluminação ao longo da rua, relatando que o último poste ainda deixa boa parte das casas sem iluminação, principalmente ao final da rua (fig:13). Também foi solicitado a limpeza das grades de escoamento da rede pluvial na parte mais baixa, que ficam entupidas e acabam gerando inundações (fig: 15). Por fim, também foi pedido a conclusão das obras da praça do fim da rua, para que pare de gerar poeira e barro na época das chuvas (fig:14 e 16).

Solicitante da visita

Localização

Data: 17/03/2023

Vereador Maurício da Saúde

Rua Urca, bairro Colina

Fotografia: Ana Júlia Portela (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)