



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.
www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

RELATÓRIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA PELA COMISSÃO DE VIAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS, AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE NA ANTIGA CASA DE CÂMARA E CADEIA

Data: 04/04/2023

Endereço: Rua Professor Waldemar de Moura Santos, 144 - Centro

Objetivo: Acompanhamento das obras de restauração do prédio.

Vereadores presentes: Marcelo Macedo.

Representantes do local: Anna de Grammont, Arquiteta e Urbanista; Leonardo Grass, presidente do IPHAN; Matheus Guerra Cotta, superintendente de Minas Gerais; Bruno Ricardo de Freitas, da Câmara Municipal; Ademílton Marinho, do IPHAN; Maria Gabriela, da Prefeitura Municipal; Lélío Pedrosa, da Prefeitura Municipal; Edson Agostinho, Prefeito interino de Mariana; Leandro Santos, do Jornal O Espeto; Aida Anacleto, do gabinete de Rogério Correia; Larissa Barros, do IPHAN; Paula Sampaio, da A3 Restauros; Gustavo Bróglío, da A3 Restauros; Marcelino de Castro, do Diário de Ouro Preto; Cristiano Vilas Boas, da OAB; Janaina Carneiro, do IPHAN; Adriano Furini, proprietário da A3 restauros.

Ao quarto dia do mês de abril de dois mil e vinte e três, às dezesseis horas e vinte e quatro minutos, a Comissão de viação, obras públicas, agricultura, indústria, comércio e meio ambiente realizou visita técnica para acompanhar as obras de restauração do prédio da antiga casa de câmara e cadeia. **Participaram da Visita:** O Vereador Marcelo Macedo; Anna de Grammont, Arquiteta e Urbanista; Leonardo Grass, presidente do IPHAN; Matheus Guerra Cotta, superintendente de Minas Gerais; Bruno Ricardo de Freitas, da Câmara Municipal; Ademílton Marinho, do IPHAN; Maria Gabriela, da Prefeitura Municipal; Lélío Pedrosa, da Prefeitura Municipal; Edson Agostinho, Prefeito interino de Mariana; Leandro Santos, do Jornal O Espeto; Aida Anacleto, do gabinete de Rogério Correia; Larissa Barros, do IPHAN; Paula Sampaio, da A3 Restauros; Gustavo Bróglío, da A3 Restauros; Marcelino de Castro, do Diário de Ouro Preto; Cristiano Vilas Boas, da OAB; Janaina Carneiro, do IPHAN; Adriano Furini, proprietário da A3 restauros. **Visita Técnica realizada na antiga casa de câmara e cadeia.** A visita foi conduzida pelo Sr. Adriano, o responsável técnico da obra, iniciou a visita falando sobre a questão da acessibilidade do prédio e de como foi pensado tanto a questão do elevador que foi instalado dentro do prédio quanto da rampa de acesso que será feita na parte de trás do prédio, já que o acesso pela frente é composto por escadas, disse que utilizaram a referência de um intervalo anterior do prédio, a mesma estratégia feita



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hέλvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.
www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Contou que a primeira sala onde o cadeirante terá acesso será uma sala de informações turísticas e que o elevador fará com que o cadeirante tenha acesso na parte superior do prédio. Explicou que o elevador também ajudará pessoas com mobilidade reduzida como idosos, por exemplo. A Sra. Anna disse que houve uma preocupação que o prédio ainda pudesse ser utilizado pelos vereadores. O vereador Marcelo comentou que o prédio da câmara mais antiga ainda com função legislativa e a Sra. Anna confirmou. O Sr. Adriano falou da questão da reversibilidade e como isso foi pensado em várias áreas do prédio. Explicou que o projeto de hidráulica é conservado desde mil, setecentos e sessenta e dois e que partes desse projeto estarão visíveis para quem visitar a câmara. Contou que arqueólogos foram usados em diversos lugares do prédio, como nas paredes e no teto e não só na escavação, como costuma ser mais comum. Disse que existem alguns dilemas entre os restauradores e os arquitetos, um dos dilemas é uma parede que contém diversos registros, inscrições, rabiscos das pessoas que passaram por ali e que mostra a passagem do tempo. A Sra. Anna contou que o espaço foi usado como cadeia até o final do século vinte. O Sr. Adriano contou que durante o restauro foi possível observar as diversas modificações que o prédio sofreu ao longo do tempo e os motivos dessas mudanças. Mostrou que um lugar era possível perceber que, durante um tempo, foi utilizado como fogão, mas que tempos depois ganhou outros usos. Contou que na latrina ao lado havia uma porta encontrada no forro antigo e será novamente colocada no lugar original. Explicou que havia uma água corrente que passava e levava os dejetos o tempo todo e que o projeto foi todo muito bem pensado. Ele explicou o conceito arquitetônico por trás da escadaria na frente do prédio e de como ela era usada para criar uma divisão social entre quem criava as leis e o restante do povo. A Sra. Anna fala sobre as igrejas da Praça Minas Gerais, uma onde ocorreu um incêndio e outra que está fechada para reforma há dez anos e que a inauguração dos prédios da praça será um grande evento. O Sr. Adriano mostrou o que foi solicitado pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico Nacional), as informações sobre as diversas modificações feitas no visual do prédio em cada contexto sociopolítico. Contou que apesar das mudanças, o prédio está bem preservado dentro da sua originalidade. A Sra. Anna contou ter vontade de voltar com a cor terracota, mas que compreende que houve um momento onde ocorreu a padronização dos prédios em branco. O Sr. Adriano mostrou as diversas cores que o prédio já teve e explica o motivo de ter escolhido branco e vermelho com detalhes em azul. Criticou essa decisão que é do IPHAN da década de quarenta, no contexto do nacionalismo de Getúlio Vargas e disse ser uma percepção já datada. Sugeriu ao presidente do IPHAN em fazer um momento "Portugal no Brasil" onde o prédio poderia ser pintado em vermelho temporariamente com luzes. Mostrou onde ficará o acesso ao elevador, aos banheiros e uma sala na parte de cima onde ficará a parte técnica da Câmara. Contou que existem algumas pinturas nas paredes que foram possíveis de recuperar e outras que não. Mostrou o piso com as marcas originais e contou que a fiação é feita por baixo do piso. Mostrou uma parede com alguns riscos que eram contagens que as pessoas faziam na época, ele contou que os riscos podem ser de chibatadas ou de dias que as pessoas ficavam presas. Mostrou o elevador que já está em funcionamento. Mostrou a única sala de reunião onde foi possível restaurar a pintura original, mas disse que a restauração da sala não foi feita por problema com a verba. Disse que o resgate da pintura não é apenas estética, mas que possibilita saber como era o ambiente e como ele funcionava. A

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.
www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Sra. Janaina explicou que a sala não deveria ser entregue do jeito que ela está, ela só está assim por problema com a verba, ela disse entender que a empresa não tem obrigação de terminar essa parte da obra, mas que é preciso um cuidado em relação a como a entrega será feita, que a decisão deveria ser repensada. O Sr. Adriano explica que o último aditivo de obra já foi utilizado em questões mais urgentes. Explicou que o cômodo é o mais original que existe na construção. A Sra. Janaína diz que existem dois problemas, um que é o problema financeiro com os aditivos e outro que é em relação à fiscalização com os proprietários do prédio. Disse que a entrega no estado no qual a sala se encontra não é interessante, que se a sala não puder ser restaurada, ele deveria ser protegido. Disse que tem a preocupação de que se a sala começar a ser usada como câmara, que alguém decida trocar a pintura do cômodo. O Sr. Adriano disse não haver nada que possa ser feito na sala que não necessite de conservação e restauro. Disse que o ideal é que o espaço fique fechado até que esteja pronto. **Encerramento:** Ao término da visita, o Vereador Marcelo Macedo, agradeceu a presença de todos. A visita técnica foi encerrada às dezessete horas e quarenta e oito minutos.



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Visita Técnica - Antigo prédio Casa de Câmara e Cadeia.

Data: 04/04/2023



[Handwritten signature]

MARIANA, MG

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Apresentação

O vereador Marcelo Macedo; a arquiteta urbanista da prefeitura, Anna de Grammont; o prefeito em exercício, Edson Agostinho (Leitão); o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Leonardo Grass; e o superintendente do IPHAN em Minas Gerais, Matheus Guerra Cotta, compareceram ao antigo prédio da Casa de Câmara e Cadeia para acompanharem o andamento das obras de restauro.

O relatório fotográfico da visita técnica no prédio histórico da Casa de Câmara tem como objetivo registrar o andamento das obras de restauro e a visita.



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA


R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200


Relatório Fotográfico da Visita Técnica no prédio histórico da Casa de Câmara

Endereço: Prédio Histórico da Casa de Câmara e Cadeia, Mariana, MG.


1)



2)



3)



4)



OBSERVAÇÕES

A visita realizada no prédio histórico da Casa de Câmara e Cadeia teve o objetivo de apresentar aos representantes do IPHAN o processo das obras de restauro que estão sendo realizadas e debater sobre as melhorias que podem ser feitas no local. O vereador Marcelo Macedo acompanhou o encontro, que foi conduzido pelo engenheiro responsável pela obra.

Solicitante da visita

Localização

Data: 04/04/2023

IPHAN

Prédio histórico da Casa de Câmara e Cadeia, Mariana

Fotografia: Ana Júlia Portela (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)