CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

GABINETE DO VEREADOR SAMUEL DE FREITAS MARTINS

RUA BOM JESUS, Nº 521 – BARRO PRETO / MARIANA-MG

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
Protocolo sob o nº 1253
EM 29/07/26 / 10:48
Julia Caldeira

Indicação n° 1253/2026

Excelentíssimo Senhor
Ediraldo Arlindo de Freitas Ramos
Presidente da Câmara Municipal de Mariana

O Vereador da Câmara Municipal de Mariana, abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentalmente amparado, apresenta à Mesa, que, ouvido o Plenário e após aprovado, seja encaminhado ao Chefe do Poder Executivo a seguinte indicação:

Realização de manutenção no interceptor pluvial localizado em frente ao número 101 da Rua Olavo Bilac, bairro Cabanas.

3364->mau->12/08

Justificativa:

A presente indicação atende à solicitação dos moradores e usuários da Rua Olavo Bilac, bairro Cabanas.

Conforme averiguado presencialmente, o pavimento situado ao redor do interceptor localizado em frente ao número 101 encontra-se deteriorado, com perda de material e formação de desnível junto à grade.

A situação prejudica as condições de conservação e circulação na via, além de poder se agravar em razão do trânsito de veículos e do escoamento das águas pluviais.

Diante disso, indica-se que o Poder Executivo, por meio dos setores competentes, realize vistoria e manutenção no local, incluindo o reparo do pavimento e das estruturas que compõem o interceptor, assegurando seu funcionamento adequado e melhores condições para a via pública.

VEREADOR SAMUEL DE FREITAS MARTINS
Legislatura: 2025/2028

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 24 / 08 / 2026
Presidente
Secretário