



# Câmara Municipal de Mariana

Gabinete Vereador Ronaldo Bento

Rua Marquês de Pombal, 40 / Bairro Rosário – Mariana / MG

(31) 3558 - 5523

vereadorronaldobento@gmail.com

INDICAÇÃO Nº 35 /2021

Mariana, 2 de janeiro de 2021.  
CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Protocolado sob nº 35

EM 04/01/21 / 8:35

Starett Paulo

Dileto Plenário,

O Vereador que esta subscreve, requer que após tramitação regimental, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte Indicação:

## SUGERE-SE A INSTALAÇÃO DE INTERCEPTOR PLUVIAL DE FRENTE AO NÚMERO 218, NA RUA CAMINHO NOVO NO DISTRITO DE PASSAGEM DE MARIANA

**Justificativa:** A falta do interceptor pluvial está gerando situações de insegurança aos moradores. Em dias chuvosos, o volume da água transforma-se em enxurrada. Quando essa enxurrada toma certo volume, acarreta riscos, pois o alto volume de água escoar em direção às casas, inclusive em direção a uma de frente ao morro por onde essa água faz seu percurso. A instalação do interceptor irá promover a rápida drenagem da água da chuva para dentro da galeria de águas pluviais e proporcionará segurança e bem estar aos transeuntes e também aos veículos que por ali transitam.

Esperando que o Senhor Prefeito atenda esta sugestão, apresento,

Saudações Legislativas.

**RONALDO BENTO**  
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA  
APROVADO POR UNANIMIDADE  
EM 12 / 03 / 2021