



Câmara Municipal de Mariana

Gabinete do Vereador José Sales de Souza

Rua Wenceslau Bráz, 598 - Centro - Mariana, MG
Telefone: (31) 3557-4175 Email: zesalesvereador@gmail.com

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Protocolo sob o nº 1873

INDICAÇÃO Nº 1873 /2025.

EM 17 / 02 / 25 / 15:09

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA-MG. Laércio Lopes

O vereador que este subscreve, regimentalmente amparado, apresenta á Mesa, para que, ouvido o Plenário, seja remetida a presente INDICAÇÃO ao Sr. Prefeito Municipal, a fim de que promova as medidas administrativas necessárias para que **instale coletor pluvial próximo ao número 300 na Avenida Roque Barbosa no bairro Vale Verde. É válido dizer que o asfalto no final da Roque Barbosa está cedendo o que pode causar acidentes.**

Justificativa


A falta de coletor de água e o desgaste da pavimentação têm causado diversos problemas, como risco para a segurança dos pedestres e motoristas aumentando a probabilidade de acidentes.

Fotos em anexo.

Mariana, 17 de fevereiro de 2025.


José Sales de Souza.
Vereador.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE

EM 10 / 03 / 25
 Presidente  Secretário



Câmara Municipal de Mariana

Gabinete do Vereador José Sales de Souza

Rua Wenceslau Bráz, 598 - Centro - Mariana - MG

Telefone: (31) 3557-4175 Email: zesalesvereador@gmail.com

Anexo



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE

10 / 03 / 25
Presidente

Secretário