



GABINETE DO VEREADOR JOSÉ ANTUNES VIEIRA
Rua Wenceslau Braz, 15 – Centro – Telefone: 3558-1570
email: vereadorzezinhosalete@gmail.com

Requerimento 153 2025

Ao Exmo. Sr.
Ediraldo Arlindo de Freitas Ramos
D.D Presidente da Câmara Municipal de Mariana / MG

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
Protocolo sob o nº <u>153</u>
EM: <u>08/10/25/10:41</u>
<u>Brenda Rossoni</u>



O Vereador da Câmara Municipal de Mariana abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentalmente amparado, que após lido e aprovado o presente procedimento, encaminhe cópia ao Chefe do Poder Executivo e se remeta ao Sr. **André Belico**, Secretário de Obras e Planejamento, requer que nos prazos da lei envie a esta Casa as seguintes informações referentes a ponte de tábuas, conhecida popularmente como **PONTE ALPHONSUS DE GUIMARÃES**:

1. Já foi realizada vistoria técnica imediata na Ponte de tábuas, situada à rua Alphonsus de Guimarães, conhecida popularmente por Ponte de Areia, pela equipe da Secretaria Municipal de Obras Públicas ou outro órgão competente para avaliar as condições da ponte? Em caso afirmativo, quais foram as conclusões da avaliação? Caso Positivo emitir relatório.
2. Existe previsão de reparo emergencial e reforço estrutural, garantindo a travessia segura da população? Qual é o cronograma previsto para essa ação?
3. Existe um plano de manutenção periódica da ponte, que evite a reincidência do problema e minimize riscos futuros à comunidade?

Justificativa:

A ponte de tábuas situada no centro da cidade, constitui o principal ponto de acesso entre as duas margens do rio, sendo utilizada diariamente por carros, motos e pedestres. A referida ponte, apresenta tábuas soltas, quebradas e desgastadas, tornando sua travessia arriscada, especialmente em períodos de chuva, com a madeira escorregadia e instável.

A situação não apenas compromete a mobilidade da comunidade, dificultando o acesso a escolas, postos de saúde, comércio e serviços essenciais, como também representa perigo iminente à vida e integridade física dos cidadãos que se utilizam do local. Recentes registros em vídeo, divulgados pela própria comunidade, evidenciam a fragilidade da ponte, reforçando a necessidade urgente de providências técnicas para evitar acidentes graves.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 20/10/25
 Presidente  Secretário



GABINETE DO VEREADOR JOSÉ ANTUNES VIEIRA


Rua Wenceslau Braz, 15 – Centro – Telefone: 3558-1570

email: vereadorzezinhosalete@gmail.com

Diante desse cenário, torna-se imprescindível que a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Obras ou órgão competente, realize vistoria imediata e intervenções de emergência, que garantam a segurança dos usuários, com eventual substituição da estrutura, sinalização adequada e manutenção periódica. A adoção dessas medidas não apenas protege vidas, mas também assegura a efetiva integração da população, promovendo dignidade, segurança e bem-estar à população local.

Diante da relevância do tema, contamos com o pronto atendimento por parte do Executivo Municipal.

Mariana, 08 de outubro de 2025



José Antunes Vieira
Vereador - PSDB

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE


EM 20 / 10 / 25

 
Presidente Secretário




GABINETE DO VEREADOR JOSÉ ANTUNES VIEIRA
Rua Wenceslau Braz, 15 – Centro – Telefone: 3558-1570
email: vereadorzezinhosaleta@gmail.com





José Antunes Vieira
Vereador - PSDB

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE

EM 20 / 10 / 25


Presidente


Secretário