



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.
www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

RELATÓRIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO VEREADOR JOSÉ SALES DE SOUZA, NA RUA CARLOS DRUMOND DE ANDRADE E ADJACÊNCIAS, BAIRRO VALE VERDE

Data: 08 de setembro de 2022 (quinta-feira).

Endereço: Rua Carlos Drumond de Andrade e adjacências, bairro Vale Verde.

Objetivo: Visita Técnica atendendo a solicitação do vereador José Sales de Souza, na Rua Carlos Drumond de Andrade e adjacências, bairro Vale Verde, com a participação do Sr. Newton Godoy, Secretário de Obras e Sr. José Geraldo da Silva, sócio proprietário da empresa Terra e Técnica Engenharia, para verificarem a obra.

Vereadores presentes: José Sales e Manoel Douglas.

Representantes do local: Secretário de Obras - Newton Godoy; Secretário de Obras - Samuel Eleuterio Pimenta; Representante da Associação de Moradores do Bairro Vale Verde - Vagner Ferreira; Representante da empresa Terra e Técnica Engenharia - Rodrigo Araújo Ferreira; Sócio proprietário da empresa Terra e Técnica Engenharia - José Geraldo da Silva; Prefeitura - Pablo Roberto Sena Gonçalves.

No oitavo dia do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e vinte minutos, o Vereador José Sales, o Vereador Manoel Douglas, o Sr. Newton Godoy, Secretário de Obras, o Sr. José Geraldo da Silva, sócio proprietário da empresa Terra e Técnica Engenharia, realizaram a visita técnica para verificarem a situação da obra na Rua Carlos Drumond de Andrade e adjacências, bairro Vale Verde. **Participaram da Visita:** Os Vereadores José Sales, Manoel Douglas; Secretário de Obras - Newton Godoy; Secretário de Obras - Samuel Eleuterio Pimenta; Representante da Associação de Moradores do Bairro Vale Verde - Vagner Ferreira; Representante da empresa Terra e Técnica Engenharia - Rodrigo Araújo Ferreira; Sócio proprietário da empresa Terra e Técnica Engenharia - José Geraldo da Silva; Prefeitura - Pablo Roberto Sena Gonçalves; Assessor do Gabinete do Vereador Manoel Douglas - Marcelo Silva Constantine; Visitante - Adilson Madaleno; Gabinete do Vereador José Sales - Jayane Botelho. **Visita na Rua Carlos Drumond de Andrade e adjacências, bairro Vale Verde:** Com a palavra, o Vereador José Sales deu início a visita e cumprimentou os convidados, agradecendo-os pela presença, e logo após em conjunto com os demais participantes analisaram a situação do local. Comunicou que ficou estabelecida uma reunião para a próxima quarta-feira, dia vinte de setembro, às oito horas da manhã, com a presença do prefeito interino Ronaldo Bento, os representantes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana (SAAE) para tratarem, com a comissão dos moradores e alguns comerciantes locais que estão sendo afetados para buscarem soluções para a atual situação da obra. Bem como afirmou que o Sr. Newton, comprometeu-se a aumentar os números de caminhões e ferramentas para agilizar o desenvolvimento da obra. O Vereador Manoel Douglas disse que foram verificar a obra que tem causado muitos

MARIANA, MG.



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.
www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

transtornos à população local, há bastante tempo, para assim encontrarem a melhor solução para resolver essa problemática, de modo a darem continuidade à obra na Rua Viçosa. Disse que teve alguns erros em relação às casas, uma vez que foram afetadas e danificadas com rachaduras e trincas ao retirarem uma pedra. Informou que ficou definido que em até quinze dias a obra na Rua Carlos Drummond de Andrade ficará pronta. Bem como afirmou que o Secretário Newton Godoy deixou estabelecido que na próxima semana o asfalto da parte de baixo da rua Rio Casca, seria construído, além de reafirmar o agendamento da reunião para a próxima quarta-feira dia quatorze de setembro, às oito horas da manhã. Ressaltou a importância da participação do SAAE, pois um dos problemas da obra é que o SAAE não está acompanhando algumas redes, gerando assim atrasos. Com a palavra, o Sr. Newton disse que até a próxima quarta-feira, as devidas providências serão tomadas. Explicou que a preocupação maior é levantar o nível do fundo para fazer a rede de esgoto, de modo a não perder mais serviço, e assim não correr mais o barranco, fazendo o nivelamento e colocando o esgoto para ligar as redes, depois seria só encher, compactar e asfaltar. Com a palavra, o Vereador Manoel Douglas disse que ligou para o prefeito interino Ronaldo Bento, de modo a chamá-lo para a reunião que ficou estabelecida, disse ainda que o Vereador José Sales ligou para o responsável pela garagem e a liberação de areias, para agilizar a obra, e para o representante do SAAE para convocá-los para a reunião. Com a palavra, o Sr. Wagner disse que estava na visita para cobrar a canalização do esgoto da rua Gonçalves Dias, pois a água seria retirada de lá, seria necessária uma rede de esgoto, uma vez que atualmente a rede é lançada na água, e como a água será desviada é preciso uma nova rede para conduzir o esgoto. Com a palavra, o Vereador Manoel Douglas ressaltou que toda essa problemática na rua Gonçalves Dias será uma consequência da presente obra. **Encerramento:** O Vereador José Sales encerrou a visita, agradeceu a presença de todos e ressaltou o agendamento da reunião para debater sobre a atual situação e assim traçar metodologias que possam agilizar a finalização da obra.



Vereador José Sales




Vereador Manoel Douglas



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.
www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Visita Técnica no Bairro Vale Verde
Data: 08/09/2022



MARIANA, MG.

Apresentação

Os vereadores José Sales de Souza e Manoel Douglas Soares Oliveira realizaram visita técnica na Rua Carlos Drumond de Andrade e adjacências, no bairro Vale Verde, para verificarem a obra de drenagem pluvial no local.

A visita técnica aconteceu no dia 08 de setembro de 2022, com a presença dos representantes do Executivo, Samuel Eleutério e Newton Godoy, representando Secretaria de Obras; Pablo Gonçalves, representando a Prefeitura; José Geraldo e Rodrigo Araujo da empresa Terra e Técnica Engenharia.

O relatório fotográfico da visita técnica no bairro Vale Verde tem como objetivo registrar a situação identificada pelos parlamentares em busca de melhorias.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, located in the lower-left quadrant of the page.



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200


Relatório Fotográfico da visita técnica no bairro Vale Verde.

Endereço: Bairro - Vale Verde - Mariana

1)



2)



3)



4)



OBSERVAÇÕES

Obras sendo realizadas no bairro Vale Verde estão causando danos aos moradores.

Solicitante da visita

Localização

Data: 08/09/2022

Vereador José Sales de Souza

Rua Carlos Drumond de
Andrade e cercanias

01/08

Fotografia: William dos Santos Neves (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200


Relatório Fotográfico da visita técnica no bairro Vale Verde.

Endereço: Bairro - Vale Verde - Mariana

5)




6)



7)



8)



OBSERVAÇÕES

O morador José Carlos mostrou algumas trincas e rachaduras causadas em sua edificação após início das obras no local.

Solicitante da visita

Localização

Data: 08/09/2022

Vereador José Sales de Souza

Rua Carlos Drumond de
Andrade e cercanias

02/08

Fotografia: William dos Santos Neves (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA


R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Relatório Fotográfico da visita técnica no bairro Vale Verde.

Endereço: Bairro - Vale Verde - Mariana

9)




10)



11)



12)



OBSERVAÇÕES

A moradora Maria Aparecida mostrou algumas trincas e rachaduras causadas em seu imóvel após início das obras no local.

Solicitante da visita

Localização

Data: 08/09/2022

Vereador José Sales de Souza

Rua Carlos Drumond de
Andrade e cercanias

03/08

Fotografia: William dos Santos Neves (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200


Relatório Fotográfico da visita técnica no bairro Vale Verde.

Endereço: Bairro - Vale Verde - Mariana


13)



14)



15)



16)



OBSERVAÇÕES

A moradora Maria Aparecida mostrou trincas e rachaduras identificadas na casa da senhora Maria Alice após o início das obras no local.

Solicitante da visita

Localização

Data: 08/09/2022

Vereador José Sales de Souza

Rua Carlos Drumond de
Andrade e cercanias

04/08

Fotografia: William dos Santos Neves (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Relatório Fotográfico da visita técnica no bairro Vale Verde.

Endereço: Bairro - Vale Verde - Mariana


17)



18)



19)



20)



OBSERVAÇÕES

Obras sendo realizadas no bairro.

Solicitante da visita

Localização

Data: 08/09/2022

Vereador José Sales de Souza

Rua Carlos Drumond de
Andrade e cercanias

05/08

Fotografia: William dos Santos Neves (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA


R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Relatório Fotográfico da visita técnica no bairro Vale Verde.

Endereço: Bairro - Vale Verde - Mariana


21)



22)



23)



24)



OBSERVAÇÕES

Em algumas edificações é notável o deslocamento do revestimento cerâmico.

Solicitante da visita	Localização	Data: 08/09/2022
Vereador José Sales de Souza	Rua Carlos Drumond de Andrade e cercanias	06/08

Fotografia: William dos Santos Neves (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Relatório Fotográfico da visita técnica no bairro Vale Verde.

Endereço: Bairro - Vale Verde - Mariana

25)



26)



27)



28)



OBSERVAÇÕES

Obras sendo realizadas no bairro.

Solicitante da visita

Localização

Data: 08/09/2022

Vereador José Sales de Souza

Rua Carlos Drumond de
Andrade e cercanias

07/08

Fotografia: William dos Santos Neves (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA


R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Relatório Fotográfico da visita técnica no bairro Vale Verde.

Endereço: Bairro - Vale Verde - Mariana


29)



30)



31)



32)



OBSERVAÇÕES

Vereadores e representantes junto aos moradores no ato da visita técnica.

Solicitante da visita

Localização

Data: 08/09/2022

Vereador José Sales de Souza

Rua Carlos Drumond de
Andrade e cercanias

08/08

Fotografia: William dos Santos Neves (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)