



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.  
www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

## RELATÓRIO DA VISITA TÉCNICA NA RUA MAMONAS, ATENDENDO AO OFÍCIO

N.º 05/2023, DE AUTORIA DO VEREADOR EDIRALDO RAMOS

**Data:** 05/05/2023

**Endereço:** Rua Mamonas, Bairro Cabanas.

**Objetivo:** Avaliar o terreno próximo à rua Mamonas para a possível inclusão de nova rua.

**Vereador presente:** Não houve.

**Representantes do local:** Luís Carlos Gonçalves, Arquiteto da Secretaria Municipal de Obras; Flávio Henrique Ferreira, Chefe de Gabinete do Vereador Ediraldo Ramos.

Ao quinto dia do mês de maio de dois mil e vinte e três, às quinze horas, foi realizada visita técnica para discutir sobre a possibilidade de ampliação da rua Mamonas, conectando o fim da rua Furquim à rua Barroca, no bairro Cabanas. **Participaram da Visita:** Luís Carlos Gonçalves, Arquiteto da Secretaria Municipal de Obras; e Flávio Henrique Ferreira, Chefe de Gabinete do Vereador Ediraldo Ramos. **INÍCIO:** Os Srs. Luís Carlos Gonçalves e Flávio Henrique Ferreira cumprimentaram a todos e a reunião foi iniciada. O Sr. Flávio Henrique Ferreira solicitou, em nome do Vereador Ediraldo Ramos, avaliação, pela Secretaria de Obras, da viabilidade de ampliação da rua Mamonas. O Sr. Luís Carlos Gonçalves afirmou que se fazia necessária análise topográfica do local e que, devido ao grau de inclinação do terreno, uma via de mão única no sentido de descida se mostraria como uma opção mais viável. Em seguida, o Sr. Luís Carlos apontou um problema estrutural no local, causado pelo esgoto ao ar livre que corria sobre um gabião de pedra, corroendo a estrutura metálica e comprometendo a sustentação acima do terreno. Afirmou que, caso fosse realizada a ampliação da via, seria necessário uso de rompedor para retirar um pedaço da grande rocha no caminho, de canalização do esgoto corrente, bem como a elaboração de um projeto de contenção do terreno abaixo. O Sr. Flávio Henrique Ferreira afirmou que a proposição de alternativas seria bem-vinda, contanto que fosse atendido o pedido da população e melhoria no acesso, e solicitou à Secretaria de Obras a capina do local. O Sr. Luís Carlos Gonçalves então se comprometeu a repassar as demandas ao Secretário de Obras, e o Sr. Flávio se comprometeu a repassar ao Vereador Ediraldo Ramos. A visita técnica foi encerrada às quinze horas e cinco minutos.



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.  
www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

---

**Ediraldo Ramos**

Vereador

---

**Luís Carlos Gonçalves**

Secretaria Municipal de Obras



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

[www.camarademariana.mg.gov.br](http://www.camarademariana.mg.gov.br) • 31 3557-6200

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Visita Técnica - Rua Mamonas com a rua Furquim, bairro Cabanas.

Data: 05/05/2023



MARIANA, MG



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

[www.camarademariana.mg.gov.br](http://www.camarademariana.mg.gov.br) • 31 3557-6200

## Apresentação

O chefe de gabinete do vereador Ediraldo Ramos, Flávio Ferreira e o Arquiteto da secretaria de Obras Luís Carlos Gonçalves estiveram no bairro Cabanas em atendimento à solicitação do vereador Ediraldo Ramos-Pinico, para verificar a possibilidade de incluir uma via entre as Ruas Mamonas e Furquim.

O relatório fotográfico tem como objetivo registrar a visita técnica.



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Relatório Fotográfico no bairro Cabanas

Endereço: Bairro Cabanas, Mariana, MG.

1)



2)



3)



4)



## OBSERVAÇÕES

O chefe de gabinete do vereador Pinico, Flávio Ferreira, falou ao arquiteto da secretaria de obras Luís Gonçalves que o objetivo da visita é verificar a possibilidade de transformar o terreno em uma via (fig.1 e 2). Flávio também falou da corrosão dos gabiões (fig.3) e solicitou a capina da área (fig.4).

Solicitante da visita

Localização

Data: 05/05/2023

Ediraldo Ramos

Cabanas, Mariana

Fotografia: Grazy Maria (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)