



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.

Unidade Administrativa: Rua do Seminário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.

www.camarademariana.mg.gov.br • Telefone: (31) 3557-6200

RELATÓRIO DA VISITA TÉCNICA NA NASCENTE DA CARTUXA DA CASA DOM VIÇOSO, REALIZADA NO DIA SEIS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE TRÊS.

Data: 06/10/2023

Endereço: Nascente da Cartuxa da Casa Dom Viçoso.

Objetivo: Verificar a viabilidade de aproveitamento da captação da nascente da Cartuxa da Casa Dom Viçoso.

Vereadores presentes: Maurício Borges.

Representantes do local: Sidnei Costa, Diretor Adjunto do SAAE; Jamil Fernandes, Coordenador de Obras do SAAE; Mauro João da Silva, Associação de Moradores do bairro Cartuxa; José Geraldo da Silva, Gilberto Chagas, Geraldo Policarpo, Moradores do Bairro Cartuxa.

Ao sexto dia do mês de outubro de dois mil e vinte e três, às sete horas e vinte minutos, o Vereador Maurício Borges acompanhado de representantes do SAAE e moradores do Bairro Cartuxa, iniciaram a visita técnica na nascente da Cartuxa da Casa Dom Viçoso. **Participaram da Visita:** O Vereador Maurício Borges, Sidnei Costa, Diretor Adjunto do SAAE; Jamil Fernandes, Coordenador de Obras do SAAE; Mauro João da Silva, Associação de Moradores do bairro Cartuxa; José Geraldo da Silva, Gilberto Chagas, Geraldo Policarpo, Moradores do Bairro Cartuxa. **Visita Técnica na nascente da Cartuxa da Casa Dom Viçoso.** A visita iniciou-se com o Vereador Maurício Borges cumprimentando a todos. Disse que o motivo da visita técnica seria verificar a viabilidade de captação da água da nascente para que possam atender a comunidade do bairro Cartuxa. Falou da importância da visita em campo para que possam ver de perto e buscar alternativas para otimizar a captação de água para trazer benefícios para a população. Perguntou para o Sr. Sidnei qual a sua avaliação técnica em relação a captação dessa água para que possa ser distribuída para o bairro Cartuxa. Com a palavra o Sr. Sidnei cumprimentou a todos, concordou com a fala do Vereador e disse que teriam um projeto para a captação dessa água um pouco mais abaixo para que possa coletar todas as distribuições dos canais que descem e que teriam toda área de nascentes mapeada. Disse que teria vindo no local no ano de dois mil e dezessete para verificar a possibilidade de coletar essa água, porém o projeto atual é mais viável, pois no loteamento do Sr. Vaguinho onde estaria locado pelo Saae, já



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.

Unidade Administrativa: Rua do Seminário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.

www.camarademariana.mg.gov.br • Telefone: (31) 3557-6200

teria uma caixa de areia e consegue colocar o clorador e o ralo. Disse que o projeto seria para estar coletando a água na esquina do "tileco", no período de seca, visto que no período chuvoso não teria o problema de falta d'água no bairro cartuxa. Disse que a intenção seria subir com essa água e tirar uma derivação para a parte de baixo da cartuxa no "tileco" e no período de seca fecharia a água que vem da parte de cima, e abriria o "tileco" para abastecer a parte de baixo do bairro, dessa maneira acabando com a falta de água do bairro Cartuxa. O Vereador Maurício pontuou o fato de ter muitas nascentes no município, e falou da importância do Saae em conjunto com a secretaria de meio ambiente em realizar ações e projetos para proteger as nascentes. Citou que muitas vezes as ocupações irregulares acabam prejudicando as nascentes. Disse que o município é abundante em água e o que falta às vezes são projetos para realizar a captação dessa água. O Vereador Maurício Borges solicitou que essa Casa enviasse ofício para o SAAE solicitando o projeto de captação de água da nascente da Casa Dom Viçoso e o prazo de execução, para que o mesmo encaminhe para os moradores do bairro Cartuxa tenha conhecimento do projeto, e que seja executado de forma eficaz. Em seguida pediu que fosse pontuado um prazo para que esse projeto entrasse em execução. O Sr. Sidnei disse que em torno de três meses. O Vereador Maurício perguntou se essa água seria captada de forma que tivesse que construir uma bacia, ao que o Sr. Sidnei disse já existir uma caixa de areia no loteamento e que iriam utilizá-la e que colocariam um reservatório ao lado para tratar essa água em cinquenta por cento e mandar a mesma para caixa onde é colocado o clorador, para que a água chegue ao bairro Cartuxa pelo menos clorada. Disse que a turbidez só conseguem tirar com uma estação de tratamento de água, visto que em períodos chuvosos a água é muito turva. O Sr. José Geraldo disse que da forma que será feito, a parte alta do bairro ficaria sem água do mesmo jeito. O Sr. Sidney ressaltou a sua explicação acima sobre como seria feito o processo de distribuição de água da parte alta e baixa do bairro Cartuxa. O Sr. José Geraldo disse que poderiam pensar em um projeto a longo prazo que captasse a água diretamente da nascente e não mais abaixo no loteamento como está previsto no projeto atual para que atendesse todo o bairro Cartuxa. O Sr. Mauro disse que acredita que o projeto apresentado pelo Saae vai solucionar o problema da falta de água no bairro. O Vereador Maurício perguntou se todos estavam de acordo com o projeto apresentado, ao que todos os moradores presentes consentiram. Com a palavra o Sr. Jamil cumprimentou a todos e disse que a melhor solução seria seguir o projeto de captação de água no loteamento do Vaguinho, pois no local teriam a junção de mais nascentes, dessa forma, tendo mais água e diminuindo o risco de faltar água, e quando se coloca a captação em um ponto focal isso pode ser prejudicial em período de seca, como acontece atualmente no bairro Cartuxa. Ressaltou que se caso não conseguirem que água chegue a caixa d'água de distribuição principal pela gravidade, conseguem realizar a manobra bombeando a água e que a tendência seria normalizar a distribuição de água no bairro. O Vereador Maurício disse que havia participado de uma reunião com o prefeito e com todos os vereadores, e que o assunto mais discutido foi a captação e distribuição de água no município, disse que o prefeito teria pontuado que solicitou para a direção do Saae um plano de ação a médio e

B

Jo

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA


Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.


Unidade Administrativa: Rua do Seminário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.

www.camarademariana.mg.gov.br • Telefone: (31) 3557-6200

longo prazo para solucionar o problema de abastecimento de água no município. Em um outro local, o Sr. Mauro mostrou um ponto onde estaria acontecendo ocupação irregular e demonstrou preocupação com os danos que tal ocupação poderia gerar para a nascente que é feita a captação atual do bairro Cartuxa. O Vereador Maurício Borges solicitou que a secretaria da Casa encaminhasse um ofício para a Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Meio Ambiente para que realizasse uma fiscalização em frente ao terreno da antiga olaria após o caminho indo para a torre da Cartuxa que está sendo invadindo, visto que o local está situado próximo a nascente que atualmente é captado água do bairro Cartuxa. Em seguida direcionaram para a nascente que era captada atualmente a água do bairro Cartuxa, e o vereador Maurício observou que o fluxo de água é pouco, mesmo tendo chovido no dia anterior e pontuou que precisam de ações efetivas para solucionar a falta de água para o bairro Cartuxa. O Sr. Sidnei disse que em uma nascente que tem acima o fluxo de água seria menor ainda e que com outra área de captação o atual local seria um reservatório para os períodos de seca pois somente no período chuvoso é visto melhora no fluxo de água deste local. O Vereador Maurício disse acreditar que o Saae vai resolver essa questão e que levaria água com qualidade e quantidade suficiente para atender a comunidade da Cartuxa. **Encerramento:** Ao término da visita, o Vereador Maurício Borges, agradeceu a presença de todos. A visita técnica foi encerrada às oito horas e trinta minutos.


Maurício Borges
Vereador


Jamil Fernandes
SAAE


Sidnei Costa
Diretor Adjunto do SAAE



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Visita Técnica - Nascente da Cartuxa

Data: 06/10/2023



MARIANA - MG

9

9

9



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

APRESENTAÇÃO

A visita técnica que foi realizada atendendo ao requerimento do vereador Mauricio da Saúde, com a finalidade de identificar as nascentes da Mata da Cartuxa e iniciar os estudos sobre a possibilidade de captação de água para reforço do abastecimento do Bairro Cartuxa e outras localidades da “cidade alta”, que enfrentam o problema de desabastecimento frequente.. Participaram da visita servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana (SAAE) e moradores locais, responsáveis por guiar a visita até as nascentes.



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Relatório Fotográfico da Visita Técnica na Nascente da Cartuxa

Endereço: Nascente da Cartuxa, Mariana, MG.

1)



2)



3)



4)



OBSERVAÇÕES

O ponto de encontro da visita técnica foi próximo a casa de Dom Viçoso (imagem 1). Deste local, a visita seguiu por uma estrada de terra que corta a mata e passou a ser guiada pelos moradores do bairro que levaram a comitiva até as nascentes. Ao fim da estrada de terra, a visita teve que seguir mata à dentro até chegar ao local desejado, os moradores portavam *facão* e outros equipamentos para abrir o caminho (imagem 4).

Solicitante da visita	Localização	Data
Vereador Maurício da Saúde	Nascente da Cartuxa	06/10/2023

Fotografia: Pedro Henrique Hudson (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Relatório Fotográfico da Visita Técnica na Nascente da Cartuxa

Endereço: Nascente da Cartuxa, Mariana, MG.

5)



6)



7)



8)



OBSERVAÇÕES

Dentro da mata, a comitiva desceu alguns metros até chegar às nascentes.

Solicitante da visita	Localização	Data
Vereador Maurício da Saúde	Nascente da Cartuxa	06/10/2023

Fotografia: Pedro Henrique Hudson (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camaramariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Relatório Fotográfico da Visita Técnica na Nascente da Cartuxa

Endereço: Nascente da Cartuxa, Mariana, MG.

9)



10)



11)



12)



OBSERVAÇÕES

Ao chegar à nascente (imagens 9,10,11 e 12) foi possível verificar que o fluxo de água seria suficiente para auxiliar o abastecimento do Bairro Cartuxa. Os moradores apresentaram ainda a alternativa de utilizar outras nascentes do local para o mesmo fim. Os servidores do SAAE se comprometeram a realizar o estudo para verificar melhor a viabilidade da captação de água no local, tendo em vista a dificuldade de acesso ao para reparos.

Solicitante da visita	Localização	Data
Vereador Maurício da Saúde	Nascente da Cartuxa	06/10/2023

Fotografia: Pedro Henrique Hudson (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Relatório Fotográfico da Visita Técnica na Nascente da Cartuxa

Endereço: Nascente da Cartuxa, Mariana, MG.

14)



15)



16)



17)



OBSERVAÇÕES

A visita técnica seguiu ainda até o local onde já é feita a captação de água para o abastecimento do bairro. Durante o percurso (imagens 14 e 15) os moradores manifestaram a preocupação com a degradação das nascentes próximas às ocupações irregulares que surgiram nos últimos anos na “cidade alta”. Além do uso indiscriminado para o consumo doméstico, é comum o despejo de esgoto no curso d’água. A imagem 16, feita a pedido do vereador Maurício, registra um ponto onde é possível identificar um “lote” cercado, os moradores se disseram preocupados com o risco de surgir uma ocupação irregular no local.

Solicitante da visita	Localização	Data
Vereador Maurício da Saúde	Nascente da Cartuxa	06/10/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Fotografia: Pedro Henrique Hudson (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hêlvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Relatório Fotográfico da Visita Técnica na Nascente da Cartuxa

Endereço: Nascente da Cartuxa, Mariana, MG.

17)



18)



19)



20)



OBSERVAÇÕES

Chegando ao ponto de captação foi possível verificar que o fluxo de água estava baixo, não chegando a cobrir completamente o filtro instalado no local (imagens 19 e 20).

Solicitante da visita	Localização	Data
Vereador Maurício da Saúde	Nascente da Cartuxa	06/10/2023

Fotografia: Pedro Henrique Hudson (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)