



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.

Unidade Administrativa: Rua do Seminário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.

www.camarademariana.mg.gov.br • Telefone: (31) 3557-6200

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA, ATENDENDO AO REQUERIMENTO Nº 18/2024 DE AUTORIA DO VEREADOR MANOEL DOUGLAS SOARES DE OLIVEIRA, REALIZADA NO DIA DOZE DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO (12/03/2024).

Data: 12/03/2024;

Endereço: Rua Vitória nº39, Bairro Santa Clara;

Objetivo: Efetuar uma análise mais abrangente do local, devido a iminente ameaça de deslizamento de terra;

Vereador presente: Manoel Douglas Soares de Oliveira;

Representantes do local: Sidnei Costa - Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE); Cleyson Geraldo da Silva - SAAE; Romarito José C. Sousa - Morador; Ismarley José Martins Ramos - Coordenador de Serviço de Análise de Projetos Urbanos Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana; Humberto Marques - SAAE; Venilton Marques - Secretaria de Obras e Gestão Urbana; Gabriel Sales - Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Sabrina Frossard de Oliveira - Defesa Civil; Mônica G. Santos - Defesa Civil; Arlete do Carmo Crispim - Defesa Civil; Maria Aparecida da Silva - Moradora; Antônio Alberto Fernandes - Morador.

Ao décimo segundo dia do mês de março de dois mil e vinte e quatro, às oito horas quarenta e sete minutos, o Vereador Manoel Douglas acompanhado dos responsáveis da Secretaria de Obras, Secretaria Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SAAE e Defesa Civil, realizaram a visita na localidade. **Participaram da Visita:** O Vereador Manoel Douglas; Sidnei Costa - Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE); Cleyson Geraldo da Silva - SAAE; Romarito José C. Sousa - Morador; Ismarley José Martins Ramos - Coordenador de Serviço de Análise de Projetos Urbanos Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana; Humberto Marques - SAAE; Venilton Marques - Secretaria de Obras e Gestão Urbana; Gabriel Sales - Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Sabrina Frossard de Oliveira - Defesa Civil; Mônica G. Santos - Defesa Civil; Arlete do Carmo Crispim - Defesa Civil; Maria Aparecida da Silva - Moradora. Antônio Alberto Fernandes - Morador. **Visita Técnica à Rua Vitória e entornos.** A visita iniciou-se com o Vereador Manoel Douglas agradecendo a presença de todos e disse que o intuito desta visita é tratar sobre a realização de obras de infraestrutura da localidade. Com a palavra, o Sr. Romarito relatou que este problema vem se agravando há mais de quatorze anos e atualmente grande parte das causalidades estão relacionadas a dificuldade de passagem de veículos de grande porte, ao exemplo dos entregadores de mercadorias e caminhões



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.

Unidade Administrativa: Rua do Seminário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.

www.camarademariana.mg.gov.br • Telefone: (31) 3557-6200

pipa do SAAE, além do mais diversos acidentes automobilísticos que ocorreram no local devido ao estreitamento da pista causada pela cratera. Com a palavra, o Sr. Ismarley Ramos deixa claro sobre os problemas relacionados a esta rua, sendo necessário realizar toda a sua reconstrução. Complementando, o Sr. Venilton Marques informa que o foco deve ser primeiramente a drenagem deste local e posteriormente a contenção, pois, foi verificado pelos participantes que este local é o mais baixo do entorno, tornando-o o caminho natural da água. Seguidamente, os participantes verificaram a saída de água do local, situado aos fundos do lote, ao lado da casa nº46, relatado pelo Sr. Venilton Marques Sousa que esse desmoronamento ocorreu pela ausência da drenagem. Com a palavra, o Sr. Sidney Costa informa que nesta localidade não possui uma área de servidão, que tornaria dificultoso a resolução desta situação. Com a palavra, o Vereador Manoel Douglas relata a necessidade de análise mais profunda, pois, já existe manilha com saída de água no local, além de o morador ter sua casa alagada com chuvas fortes. Foi averiguado que a manilha que havia nos fundos do lote foi retirada, como também, o Sr. Venilton Marques não sabe se existe uma rede pluvial e de esgoto nesta rua, dado que, não participou da construção. Informou que todos os problemas encontrados serão encaminhados para o Secretário de Obras, Leonardo Rodrigues, seguidamente irão retornar à localidade com a devida equipe técnica, para que realize um estudo, além de verificarem quais as redes passam no local e suas proximidades. O Vereador Manoel Douglas questionou se a Secretaria de Obras possui um projeto com estas redes? E em quanto tempo é possível apresentar uma resposta para população? Em resposta, o Sr. Venilton Marques disse que provavelmente possui, visto que a pavimentação do bairro ocorreu entre dois mil e doze ou treze. Com relação ao segundo questionamento, informou que poderia apresentar um projeto em torno de vinte dias, em seguida completa, “mas não é que iniciaremos a obra neste prazo, tentaremos apresentar pontos de partida”, “mas com o estudo pronto, nós vamos fazer tudo, desde a drenagem à contenção”. Com a palavra, a Sra. Maria Aparecida informou que no ponto onde o chão em frente à porta de entrada da residência está desabando, onde moram três crianças, e a mesma já tentou por diversas vezes resolver por conta própria, mas sempre que retorna a época de chuva, o serviço é perdido, e no ponto em que está não há possibilidade de realizar mais nada. Frisou que durante as chuvas o volume de água no local é muito grande. Com a palavra, o Sr. Venilton Marques reforçou que antes de apresentarem qualquer solução, será necessária a efetivação de um estudo. Durante a visita, foi observado a passagem de um caminhão e de uma moto no local, que reforçou a necessidade de resolução das causalidades de maneira imediata. O Vereador Manoel Douglas solicitou que fosse encaminhado um ofício à Secretaria Obras ou Demutran que realize a instalação de sinalização, informando aos usuários desta rua sobre o perigo do local, isto feito de maneira emergencial. Foram citadas diversas possibilidades sobre o que pode ser feito neste local, como a instalação de uma caixa coletora e manilhamento, mais uma vez foi reforçado pelo Sr. Venilton Marques que antes de apresentarem qualquer solução, será necessária a efetivação de um estudo, devido a necessidade de saber se existem redes no local, se terão que criar, qual será a passagem da água, seguidamente demonstrou no local as possibilidades, o maior desafio está vinculado há não ter achado nenhum bueiro nas ruas, ocasionando a possibilidade de se criar todo um novo sistema. Seguindo para o próximo ponto da visita, os participantes passaram pela rua Brasil e Liderança averiguando se possuem pontos de coleta de drenagem, verificado que existe um interceptor ao final da rua Brasil. Com a palavra, o Sr. Venilton Marques averiguou outras possibilidades de aplicação para a passagem da água, sendo elas, “realizar a descida da água por onde ela já corre e a segunda opção é fazer a drenagem pela rua, sendo esta com mais tempo para resolução, o ideal seria a primeira opção.”, além



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.

Unidade Administrativa: Rua do Seminário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.

www.camarademariana.mg.gov.br • Telefone: (31) 3557-6200

desta opção resolver os problemas relacionados ao “esgoto a céu aberto”. Com a palavra, o Vereador Manoel Douglas relata a importância de se resolver a questão da drenagem para que se possa dar início a obra de contenção. A Secretaria de Obras, através do Sr. Venilton Marques, averiguou outras possibilidades de aplicação para a passagem da água e informou que dentro de um prazo de vinte dias irá apresentar um estudo sobre o que pode ser feito na localidade. Este pronto, o Vereador Manoel solicitou a marcação de uma nova reunião. Com a palavra, o Sr. Antônio Alberto pediu para que os participantes visitassem os fundos de seu terreno para averiguar uma queda de esgoto que ocorre no local e solicitou a possibilidade de tirarem esta saída de lá. Com a palavra, o Sr. Venilton Marques informou que a localidade é o final de todo o percurso observado, e informou que fará uma análise para resolução conjuntamente, finalizou afirmando que farão o estudo para uma possível resolução definitiva e mesmo que não consigam, farão ao menos as paliativas. Com a palavra, o Vereador Manoel Douglas informou saber das dificuldades dos moradores, ainda mais pelo bairro ser de invasão, reforçando a necessidade de se fazer a Regularização Fundiária Urbana (REURB), para que assim, perante a justiça, possam fazer todas as intervenções necessária no bairro, “ainda mais por ele já ser um bairro consolidado, o Município deveria ter agido antes, agora ele deve resolver os problemas”
Encerramento: O Vereador Manoel Douglas Soares de Oliveira agradeceu a presença de todos e encerrou a visita técnica às nove horas e quarenta e três minutos.

Venilton Marques

Secretaria de Obras e Gestão Urbana

Manoel Douglas Soares de Oliveira

Vereador

Ismarley José Martins Ramos

Secretaria de Obras e Gestão Urbana



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.
Unidade Administrativa: Rua do Seminário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.
www.camarademariana.mg.gov.br • Telefone: (31) 3557-6200

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Visita Técnica - Rua Vitória, 47- Bairro Santa Clara

Data: 12/03/2024



MARIANA, MG



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.
Unidade Administrativa: Rua do Seminário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.
www.camarademariana.mg.gov.br • Telefone: (31) 3557-6200

Apresentação

O Vereador Manoel Douglas - Preto, autor do ofício nº 18/2024, esteve na rua Vitória, bairro Santa Clara, na referida data para uma visita técnica. A Secretaria de Obras e Gestão Urbana, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SAAE e Defesa Civil compareceram para ouvir as demandas da população, que há anos sofre com transtornos causados por uma parte da rua que cedeu.

O relatório fotográfico tem o objetivo de registrar em imagens essas demandas, além de indicar o posicionamento do Legislativo e Executivo perante à situação.



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.

Unidade Administrativa: Rua do Seminário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.

www.camarademariana.mg.gov.br • Telefone: (31) 3557-6200

Relatório Fotográfico da Visita Técnica à Rua Vitória, Bairro Santa Clara

Endereço: Rua Vitória, nº47, Bairro Santa Clara

1)



2)



3)



4)



OBSERVAÇÕES

O requerimento protocolado pelo Vereador foi motivado por uma demanda dos moradores, representado em primeiro momento, pelo morador e proprietário do Mercadinho Família (fig.1). A parte da rua que cedeu (fig. 2) causa insegurança para quem mora na rua, embaixo do barranco moram famílias, quando chove, a água que não tem escoamento segue seu curso natural e cai por esse desnível. Além disso, na casa ao lado, (fig. 3), a calçada quebrada atrapalha a entrada dos moradores em casa, correndo risco de desabar.

Outro transtorno é que devido à insegurança de trafegar pela rua, os caminhões têm dificuldade em seguir caminho, (fig. 4). O proprietário do Mercadinho disse que isso afeta a entrega de mercadorias e contou que acidentes são frequentes no local. O Vereador Manoel



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.

Unidade Administrativa: Rua do Seminário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.

www.camarademariana.mg.gov.br • Telefone: (31) 3557-6200

Douglas pediu ao executivo que até que os reparos sejam feitos, haja uma sinalização no local para evitar esses acidentes.

Solicitante da visita	Localização	Data
Vereador Manoel Douglas	Rua Vitória, 47	12/03/2024

Fotografia: Livia Salles (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)

Relatório Fotográfico da Visita Técnica à Rua Vitória, Bairro Santa Clara



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.
Unidade Administrativa: Rua do Seminário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.
www.camarademariana.mg.gov.br • Telefone: (31) 3557-6200

Endereço: Rua Vitória, nº47, Bairro Santa Clara

5)



6)



7)



OBSERVAÇÕES

A Secretaria de Obras e Gestão Urbana e o SAAE concordaram que para solucionar os problemas é preciso primeiro drenar a água e a rede pluvial do local, por isso, percorreram os arredores da rua buscando onde descer com a drenagem, primeiro olharam na rua Vitória (fig. 5), depois na rua Liderança, e uma segunda opção é canalizar a água que passa nas casas e lançar na rua Liderança. Constataram também, a possibilidade de usar a Av Brasil para essa finalidade. (fig. 8).

Solicitante da visita	Localização	Data
Vereador Manoel Douglas	Rua Vitória, 47	12/03/2024

Fotografia: Livia Salles (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)