



## CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.

Unidade Administrativa: Rua do Seminário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.

www.camarademariana.mg.gov.br • Telefone: (31) 3557-6200

**RELATÓRIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA NA RUA FURQUIM NO  
BAIRRO SANTA RITA DE CÁSSIA, ATENDENDO AO REQUERIMENTO Nº  
34/2024 DE AUTORIA DO VEREADOR MANOEL DOUGLAS SOARES  
OLIVEIRA, REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE ABRIL DE DOIS MIL E  
VINTE E QUATRO (26/04/2024).**

**Data:** 26/04/2024

**Endereço:** Rua Furquim, Bairro Santa Rita de Cássia.

**Objetivo:** Tratar sobre as indicações de minha autoria, protocoladas no ano de 2021 e que até o presente momento encontram-se sem retorno, com as numerações: 858/2021, 857/2021 e 419/2021, solicitando ao município a drenagem e calçamento, correção do curso do esgotamento e intervenções no escoamento de água, as indicações supracitadas se encontram no anexo ao documento, comprovando não ser de hoje a cobrança de um posicionamento do executivo na localidade que de tempo em tempo, apresentam as mesmas problemáticas.

**Vereadores presentes:** Manoel Douglas Soares Oliveira e Marcelo Monteiro Macedo.

**Representantes do local:** Maria Marta Guido, Secretária Municipal de Segurança Pública; Adriano Martins, Agente da Defesa Civil (Representante do Sr. Weibert Stopa); Valdeci Luiz Fernandes Junior, Diretor Geral do SAAE; Ismarley Martins Ramos, Coordenador na Secretaria de Obras; Sidnei Costa, Diretor Adjunto do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto); Arlete do Carmo Crispim, Defesa Civil; Thales Perdigão, Coordenador na Secretaria de Obras; Sebastião Lamounier, Engenheiro (Representando o Secretário de Obras); Antônio Pereira, Subsecretário do SGU (Subsecretária de gestão de Urbana).

Ao vigésimo sexto dia do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e quinze minutos, o Vereador Manoel Douglas acompanhado de representantes do SAAE, da Secretaria de Obras, Defesa Civil e Secretaria de Segurança Pública realizaram visita técnica na Rua Furquim no Bairro Santa Rita de Cássia, para tratar sobre as indicações de minha autoria, protocoladas no ano de 2021 e que até o presente momento encontram-se sem retorno, com as numerações: 858/2021, 857/2021 e 419/2021, solicitando ao município a drenagem e calçamento, correção do curso do esgotamento e intervenções no escoamento de água, as indicações



## CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.

Unidade Administrativa: Rua do Seminário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.

www.camarademariana.mg.gov.br • Telefone: (31) 3557-6200

supracitadas se encontram no anexo ao documento, comprovando não ser de hoje a cobrança de um posicionamento do executivo na localidade que de tempo em tempo, apresentam as mesmas problemáticas. **Participaram da Visita:** Manoel Douglas Soares Oliveira e Marcelo Monteiro Macedo. Maria Marta Guido, Secretária Municipal de Segurança Pública; Adriano Martins, Agente da Defesa Civil (Representa Webert Stopa); Valdeci Luiz Fernandes Junior, Diretor Geral do SAAE; Ismarley Martins Ramos, Coordenador na Secretaria de Obras; Sidnei Costa, Diretor Adjunto do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto); Arlete do Carmo Crispim, Defesa Civil; Thales Perdigão, Coordenador na Secretaria de Obras; Sebastião Lamounier, Engenheiro (Representando o Secretário de Obras); Antônio Pereira, Subsecretário do SGU (Subsecretária de gestão de Urbana). **Visita Técnica na Rua Furquim, Bairro Santa Rita de Cássia.** A visita iniciou-se com o Vereador Manoel Douglas cumprimentando a todos e disse que a visita tinha como objetivo avaliar uma solução para as demandas levantadas pelos moradores como, drenagem e reparo na pavimentação. Disse que os moradores se queixam do grande volume de água que desce na referida rua no período chuvoso, alagando as casas da rua de baixo e arrancando o calçamento e muitas vezes impossibilitando as pessoas de entrarem em suas garagens. Disse que teriam realizado visitas anteriores e que na última, acharam que os reparos seriam realizados visto que tinham representantes da secretaria de obras e do SAAE e que foram realizados relatórios técnicos. O Sr. Valdeci Luiz cumprimentou a todos e disse que se a velocidade da água está arrancando os bloquetes, deve-se colocar uma boca de lobo ou bueiro nos locais em que a velocidade da água ultrapasse seis metros cúbicos por segundo. Disse que quando a prefeitura entrar com as obras de drenagem o SAAE inicia a obra de esgotamento. O Sr. Sidnei Costa ressaltou que já existe a rede de drenagem. O Sr. Valdeci Luiz completou que diante desta informação não será preciso realizar a redrenagem, basta fazer as bocas de lobo ligando na rede de drenagem já existente, aumentar o tamanho das mesmas para que comporte mais água e fazer a instalação de grelhas de escoamento na rua. O Vereador Manoel Douglas pediu que a questão dos bloquetes fossem resolvidas o mais rapidamente possível para que os moradores pudessem transitar e entrar em suas casas sem transtornos. Observou que na "bacia" no final da rua está caindo esgoto na rede pluvial e disse que na última visita técnica realizada, ficou acordado que seria feita a separação da rede pluvial e da rede de esgoto. O Sr. Sidnei Costa disse que as redes de esgoto e pluvial estão juntas desde a ETA do Bairro Santa Rita de Cássia e que poderiam realizar essa separação a partir da nova rede que será feita. Com a palavra o Sr. Sebastião Lamounier disse que levaria a demanda para o Secretário de Obras para que seja feito o projeto da rede de drenagem da rua e verificar se há algum ponto da rede de drenagem que está obstruído. O Vereador Manoel Douglas perguntou se seria possível realizar a manutenção da pavimentação antes de iniciarem as obras de drenagem. Em resposta o Sr. Antonio Pereira disse que consegue realizar o reparo da pavimentação da rua na primeira semana do mês de maio. Com a palavra, o Sr. Sebastião Lamounier se comprometeu a verificar se já existe algum projeto de rede pluvial e rede de esgoto da referida rua. O Vereador Marcelo Macedo cumprimentou a todos e justificou que se atrasou por está em outro compromisso. O Vereador Manoel Douglas reiterou o Vereador Marcelo Macedo sobre o assunto e o que ficou acordado. **Encerramento:** O Vereador Manoel Douglas encerrou a visita técnica às nove horas quarenta minutos e agradeceu a presença de todos.



## CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.

Unidade Administrativa: Rua do Seminário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.

[www.camarademariana.mg.gov.br](http://www.camarademariana.mg.gov.br) • Telefone: (31) 3557-6200

Manoel Douglas

Vereador

Marcelo Macedo

Vereador

Ismarley Martins Ramos

Secretaria de Obras





## CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.

Unidade Administrativa: Rua do Seminário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.

www.camarademariana.mg.gov.br • Telefone: (31) 3557-6200

### **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

Visita Técnica: Rua Furquim, Bairro Santa Rita de Cássia

Data: 26/04/2024



MARIANA - MG



## CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.

Unidade Administrativa: Rua do Seminário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.

www.camarademariana.mg.gov.br • Telefone: (31) 3557-6200

### APRESENTAÇÃO

A visita técnica foi realizada atendendo ao Requerimento nº 34/2024, de autoria do vereador Manoel Douglas Soares Oliveira, para tratar sobre o calçamento, esgotamento e drenagem na rua Furquim, no bairro Santa Rita de Cássia. A situação já foi levada ao Plenário pelo vereador, com a apresentação das Indicações nº 858/2021, 857/2021 e 419/2021, oriundas da reclamação de moradores da localidade, que relatam que os problemas são agravados em períodos de chuva, atrapalhando o tráfego de pessoas e de veículos pela rua.

A finalidade do encontro foi verificar a possibilidade de iniciar as intervenções necessárias para corrigir os problemas da via, uma vez que a situação já foi apresentada às autoridades anteriormente, mas sem nenhum retorno aos moradores.



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.

Unidade Administrativa: Rua do Seminário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.

www.camarademariana.mg.gov.br • Telefone: (31) 3557-6200

## Relatório Fotográfico da Visita Técnica na Rua Furquim, Bairro Santa Rita de Cássia


1)



2)



3)



4)



### OBSERVAÇÕES

A reunião foi solicitada pelo vereador Manoel Douglas para buscar soluções para os problemas no calçamento, esgotamento e escoamento pluvial da rua. O parlamentar esteve acompanhado do vereador Marcelo Macedo, assim como por representantes do SAAE, da Defesa Civil e da Secretaria de Obras.

Solicitante da visita:	Localização	Data
Vereador Manoel Douglas Soares Oliveira	Rua Furquim, Santa Rita	26/04/2024

Fotografia: Pedro Henrique Hudson (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)





## CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.

Unidade Administrativa: Rua do Seminário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.

www.camarademariana.mg.gov.br • Telefone: (31) 3557-6200

### Relatório Fotográfico da Visita Técnica na Rua Furquim, Bairro Santa Rita de Cássia

4)



5)



6)



7)



### OBSERVAÇÕES

Durante períodos chuvosos, os blocos de pavimentação se deslocam e se soltam, aumentando o risco de acidentes e prejudicando a circulação na via (imagens 4 e 5). Além disso, os moradores relatam que o sistema inadequado de escoamento da água tem causado enchentes e deslizamentos na região (imagens 6 e 7).

Solicitante da visita:

Localização

Data

Vereador Manoel Douglas Soares Oliveira

Rua Furquim, Santa Rita

26/04/2024

Fotografia: Pedro Henrique Hudson (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)





## CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.

Unidade Administrativa: Rua do Seminário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.

www.camarademariana.mg.gov.br • Telefone: (31) 3557-6200

### Relatório Fotográfico da Visita Técnica na Rua Furquim, Bairro Santa Rita de Cássia

8)



9)



10)



11)



### OBSERVAÇÕES

Segundo os moradores, há anos eles vêm alertando as autoridades quanto a situação da rua. Durante a reunião, ficou acordado que a Secretaria de Obras iniciará intervenções para recolocar os paralelepípedos.

Solicitante da visita:	Localização	Data
Vereador Manoel Douglas Soares Oliveira	Rua Furquim, Santa Rita	26/04/2024

Fotografia: Pedro Henrique Hudson (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)