



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.

Unidade Administrativa: Rua do Seminário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.

www.camarademariana.mg.gov.br • Telefone: (31) 3557-6200

**RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA, ATENDENDO AO REQUERIMENTO Nº
45/2024 DE AUTORIA DO VEREADOR MANOEL DOUGLAS SOARES DE
OLIVEIRA, REALIZADA NO DIA SEIS DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E
QUATRO (06/06/2024).**

Data: 06/06/2024;

Endereço: Rua Barão de Alfenas, Distrito de Cláudio Manoel.

Objetivo: Verificar as condições da via, que segundo relatos dos moradores, apresenta buracos e trechos sem pavimentação.

Vereador presente: Manoel Douglas Soares de Oliveira.

Representantes do local: Venilton Marques, Engenheiro Civil (Representante do Secretário de Obras Leonardo Rodrigues dos Santos); Jamil Fernandes Sacramento e Igor Alves Monteiro, Representantes do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto); João Vicente Pena, Lucimar Ferreira e Mariene Silva, Moradores da Rua Barão de Alfenas.

Ao sexto dia do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, às dez horas, o Vereador Manoel Douglas acompanhado dos representantes da Secretaria de Obras, SAAE e moradores da rua Barão de Alfenas, realizaram visita na Rua Barão de Alfenas, Distrito de Cláudio Manoel, para verificar as condições da via, que segundo relatos de moradores, apresenta buracos e trechos sem o pavimentação. **Participaram da Visita:** o Vereador Manoel Douglas Soares de Oliveira; Venilton Marques, Engenheiro Civil representante da Secretaria de Obras), Jamil Fernandes Sacramento, Coordenador de Obras, e Igor Alves Monteiro, representantes do SAAE), João Vicente Pena, Lucimar Ferreira e Mariene Silva, Moradores da Rua Barão de Alfenas. **Visita Técnica à rua Barão de Alfenas.** A visita iniciou-se com o Vereador Manoel Douglas cumprimentando a todos, disse que o intuito da visita era diligenciar sobre as condições da Rua Barão de Alfenas, que segundo relatos de moradores, possui buracos e trechos sem pavimentação que apresentam risco à integridade física e segurança dos residentes. Com a palavra, o Sr. João Vicente disse que a situação da Rua está comprometendo o bem estar dos moradores, o que fez com que eles mesmos tentassem resolver a questão do calçamento, usando cimento ou adicionando bloquete de concreto em alguns pontos da via. O Sr. Venilton perguntou sobre a infraestrutura da via e se



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.

Unidade Administrativa: Rua do Seminário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.

www.camarademariana.mg.gov.br • Telefone: (31) 3557-6200

possuía rede de esgoto e de água. Em resposta, o Sr. João Vicente disse que sim, mas que são feitas com modelos antigos e que acreditava que precisava de uma atualização, disse também que entendia que o melhor era trocar a infraestrutura primeiro e depois pavimentar para “não fazer o mesmo serviço duas vezes”. Seguidamente, o Sr. Venilton concordou com o Sr. João e disse que iria realizar as medições e enviar as demandas para a Secretaria de Obras e para o SAAE, para assim realizar a melhoria na via. Ato contínuo, realizou a medição das vias utilizando uma trena, totalizando duzentos metros de via, e disse que vai envolver a Secretaria de Estrada Vicinais para que ela se responsabilize pela base, e posteriormente a Secretaria de Obras realizaria a pavimentação asfáltica. Com a palavra, a Sra. Mariene Silva disse que mora há mais de dez anos na rua Barão de Alfenas e explicou que o terreno fora doado pela igreja para os moradores, contudo não possui documentação. A Sra. Lucimar complementou afirmando que alguns moradores possuem o documento de compra e venda, e que mesmo que ela não possua essa documentação, paga IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Notou-se também que a via possui rede elétrica, o que indica a regularidade da área. Com a palavra, o Sr. Jamil Fernandes disse que como a rede de esgoto é de cem milímetros de diâmetro, será necessária a troca dos tubos para canos com diâmetro de cento e cinquenta milímetros e verificou onde a rede de esgoto passa e termina. Informou que fará um relatório e que precisa confirmar quais são e a disponibilidade dos materiais necessários para a atualização da rede na parte de cima da rua e para fazer uma nova rede na parte de baixo da rua, disse também que acredita que será necessário um mês e meio para início das intervenções e questionou a previsão de quando começa a pavimentação. Em resposta, o Sr. Venilton afirmou que encaminhará a demanda para a Secretaria de Obras, e que provavelmente as obras de pavimentação irão começar quando as obras do SAAE estiverem concluídas. **Encerramento:** O Vereador Manoel Douglas Soares de Oliveira agradeceu a presença de todos e encerrou a visita técnica às onze horas e cinquenta e oito minutos.

Manoel Douglas Soares de Oliveira

Vereador

Venilton Marques

Engenheiro da Secretaria de Obras

Jamil Fernandes Sacramento

Coordenador de Obras do SAAE



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.

Unidade Administrativa: Rua do Seminário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.

www.camarademariana.mg.gov.br • Telefone: (31) 3557-6200

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Visita Técnica - Verificar as condições da estrada, que, de acordo com relatos dos residentes, estão marcadas por buracos e trechos sem pavimentação, no distrito de Cláudio Manuel.

Data: 06/06/2024



MARIANA, MG



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.

Unidade Administrativa: Rua do Seminário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.

www.camarademariana.mg.gov.br • Telefone: (31) 3557-6200

Apresentação

A visita técnica aconteceu em atendimento ao Requerimento nº 45/2024, de autoria do vereador Manoel Douglas Soares de Oliveira . O vereador supracitado solicitou a visita técnica com o objetivo principal de verificar as condições da via, que segundo relatos de moradores, apresenta buracos e trechos sem pavimentação, na Rua Barão de Alfenas, Distrito de Cláudio Manoel.

Além do solicitante, participaram da visita o representante da Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana, o Engenheiro Civil, Venilton Marques, Jamil Fernandes Sacramento, Coordenador de Obras, e Igor Alves Monteiro, representantes do SAAE), João Vicente Pena, Lucimar Ferreira e Mariene Silva, Moradores da Rua Barão de Alfenas.

Durante a visita, os representantes do SAAE determinaram que a solução seria a colocação de dois Poços de Visita (PV) na via principal. Além disso, constatou-se que a rua adjacente, habitada por apenas duas residências e com uma rede de esgoto muito antiga, exigirá uma reconstrução completa da rede para conectar adequadamente as casas.

A Secretaria de Obras após realizar a medição das vias com um equipamento apropriado, decidiu envolver a Secretaria de Estradas Vicinais para que ela assuma a responsabilidade pela preparação da base. Posteriormente, o representante confirmou que se encarregará da pavimentação asfáltica.



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.

Unidade Administrativa: Rua do Seminário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.

www.camarademariana.mg.gov.br • Telefone: (31) 3557-6200

Relatório Fotográfico da Visita Técnica ao lote na rua Dom Viçoso

Endereço: Rua Barão de Alfenas, Distrito de Cláudio Manoel.

1)



2)



3)



4)



OBSERVAÇÕES

A visita foi convocada para apurar condições da estrada, (fig. 1) na Rua Barão de Alfenas, Distrito de Cláudio Manoel, (fig. 2).

A Comissão apurou os seguintes problemas: a via realmente se encontra com buracos e trechos sem pavimentação (fig. 3), e está comprometendo o bem estar dos moradores, o que fez com que eles mesmos tentassem resolver a questão do calçamento, usando cimento ou adicionando bloquete de concreto em alguns pontos da via. (fig. 2). O SAAE constatou que a rede de água e esgoto da via estão precárias e precisando de uma atualização, contendo trechos em que a mesma se encontra a céu aberto.

Handwritten signatures in blue ink.



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.

Unidade Administrativa: Rua do Seminário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.

www.camarademariana.mg.gov.br • Telefone: (31) 3557-6200

Solicitante da visita	Localização	Data
Vereador: Manoel Douglas Soares de Oliveira.	Rua: Barão de Alfenas, Distrito de Cláudio Manoel.	06/06/2024
Fotografia: Maria Fernanda Viana (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)		

Handwritten signatures in blue ink.