

## RELATÓRIO

### Visita Técnica ao Reservatório de Água do Distrito de Monsenhor Horta.

**Elaboração:** Comissão de Viação, Obras Públicas, Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Mariana.

**Relatora:** Vereadora Daniely Cristina Souza Alves.

**Apresentação:** Visita Técnica ao Reservatório de Água do Distrito de Monsenhor Horta, realizada no dia 27/04/2017, às 9 horas, com as seguintes presenças: Vereadores Membros da Comissão, Marcelo Monteiro Macedo, Daniely Cristina Souza Alves, Devyson Ribeiro. Foi encaminhado pela Secretaria da Câmara ofício 28/2017, solicitando a presença do Sr. Dário Vitolo, Diretor Executivo do SAAE, porém o mesmo protocolou ofício 61/2017, no dia 27/04/2017 às 09h48min informando que não seria possível o comparecimento devido há compromissos assumidos anteriormente. Ofícios anexos.

Diante da importância e da nobre causa da referida visita, não consideramos coerente a justificativa apresentada pelo Senhor Dário Vitolo, pois a SAAE possui uma gama de técnicos competentes que poderiam acompanhar o trabalho da Comissão da Câmara prestando as informações pertinentes. Ainda no ofício cita-se "... Obras ali iniciadas em governos passados.", vale ressaltar que a Comissão de Viação, Obras Públicas, Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Mariana, nomeada pelo seu Presidente, vereador Fernando Sampaio de Castro, exerce o seu papel respeitando o Regimento Interno, conforme as competências estabelecidas no Art. 39 do Capítulo III do Título III - DAS COMISSÕES, bem como OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA que estão presentes no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. ***"O caput do art. 37 afirma que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência."***

Diante do exposto, citamos que a obra está paralisada desde 2015 e a comunidade de Monsenhor Horta passando sérios problemas em relação à falta e a qualidade da água e que é dever de todo Administrador Público trabalhar na busca de respostas práticas e

eficazes na busca de resultados que atendam às necessidades e aspirações do interesse público.

**Introdução:** Atendendo à solicitação dos moradores do Distrito de Monsenhor Horta, o Sr. Vereador Marcelo Monteiro Macedo, Presidente da Comissão de Viação, Obras Públicas, Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Mariana, deliberou em reunião, a realização de visita técnica pelos Membros da Comissão de Obras e demais vereadores, e representantes do SAAE.

**Objetivo:** Visita ao Reservatório de Água e ao Poço Artesiano construídos com a finalidade de sanarem os problemas de abastecimento de água no Distrito de Monsenhor Horta.

**Desenvolvimento:** A Visita Técnica iniciou-se às 09h20 apenas com a presença dos Membros da Comissão de Viação, Obras Públicas, Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Mariana e verificamos:

- Devido ao não comparecimento de nenhum representante do SAAE não adentramos ao local, pois a portão encontrava-se fechado com cadeado. O local não tem vigilância. A cerca de arame encontra-se danificada com indícios de tentativa de invasão.
- As estruturas metálicas localizadas na parte superior externa do reservatório de água, suspiros, encontram-se enferrujados.
- Não foi possível atestar nenhuma informação em relação à estrutura física e qualidade do reservatório de água e nem mesmo se o mesmo encontra-se cheio.
- Presença de poste de iluminação de forma irregular sem a presença de padrão de luz.
- Presença de valas e intenso deslocamento de terra desde o Reservatório de água até a chegada ao antigo Campo.



- Presença de erosão pluvial em razão da ação das águas das chuvas e conseqüentemente exposição dos tubos de ligação entre o reservatório de água e o poço artesiano.
- Acúmulo de material sedimentar na Travessa Abel Pascoal.
- Necessidade da conclusão da pavimentação asfáltica desde a Travessa Abel Pascoal até a Rua Abel Pascoal, em frente à Policlínica Municipal.
- Conseguimos entrar no local onde foi construído o Poço artesiano e a casa de bomba, pois existe um portão sem restrição de acesso e verificamos:
  - ◆ A bomba estava em funcionamento;
  - ◆ Parte elétrica interna ainda não concluída;
  - ◆ Condições precárias na ligação que leva energia do padrão da Policlínica até a Casa de Bomba do Poço Artesiano, colocando em risco a integridade física das pessoas que ali transitam.

**Conclusão:** Evidenciamos a lentidão do Poder Público em relação a uma obra de grande interesse social, paralisadas no ano de 2015.

### **Considerações finais:**


• Baseado nas informações divulgadas pelo Departamento de Comunicação - SAAE Mariana, cita-se : *"... O SAAE Mariana anunciou que na próxima segunda-feira (15) iniciarão os testes de vazão do poço artesiano de Monsenhor Horta. Esta é uma fase essencial nesse processo para que a autarquia consiga entender se o poço terá capacidade de abastecer toda a zona urbana de distrito.*


*Dario esclareceu que esse processo só não foi concluído anteriormente em função de o poço ter sido uma obra da prefeitura, não do SAAE. Sendo assim, a autarquia não tinha autorização para dar sequência na finalização do trabalho iniciado.*


*Agora o SAAE assumiu essa responsabilidade, se comprometendo a dar uma resposta efetiva sobre o abastecimento em, no máximo, 30 dias após o início dos testes.", solicitamos ao Sr. Prefeito Duarte Eustáquio Gonçalves, que providencie junto à Secretaria competente as seguintes documentações:*



- Contrato da empresa responsável pela perfuração dos poços artesianos no município de Mariana;
- Responsável e estudo técnico atestando a viabilidade da perfuração do poço no local;
- Verificamos que as informações dadas pelo Diretor Executivo do SAAE divergem da Placa da Obra que especifica uma Obra do SAAE MARIANA. Diante do exposto, solicitamos a especificação das atribuições e responsabilidades do SAAE e da Prefeitura na Implantação do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Monsenhor. Anexar Contratos, planilhas de execução, planilhas de medição e valores pagos.


  
Vereador Marcelo Monteiro Macedo  
Presidente Comissão de Viação, Obras Públicas, agricultura,  
Indústria, Comercio e Meio Ambiente da Câmara Municipal de  
Mariana.

  
Vereadora Daniely Cristina S. Alves  
Vice Presidente

  
Vereador Devyson Ribeiro  
Vogal

## Relatório Fotográfico

Fotos: Rhaquel Rocha e Lima - *Graduanda em Jornalismo - UFOP e Estagiária no departamento de Comunicação e Cerimonial da Câmara Municipal de Mariana*




RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MONSENHOR HORTA



Vereadores Devyson Ribeiro, Marcelo Macedo e Daniely Alves.



Suspiros enferrujados



Poste de iluminação – ausência de padrão

RP



## Relatório Fotográfico

Fotos: Rhaquel Rocha e Lima - *Graduanda em Jornalismo - UFOP e Estagiária no departamento de Comunicação e Cerimonial da Câmara Municipal de Mariana*



Acúmulo de sedimentos – Travessa Abel Pascoal

**TRECHO SEM REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA – Travessa Abel Pascoal até a Policlínica Municipal localizada à Rua Abel Pascoal.**






RP

## Relatório Fotográfico

Fotos: Rhaquel Rocha e Lima - *Graduanda em Jornalismo - UFOP e Estagiária no departamento de Comunicação e Cerimonial da Câmara Municipal de Mariana*

**TRECHO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA ATÉ O ANTIGO CAMPO: Valas, erosão e tubulação exposta.**






RP

## Relatório Fotográfico

Fotos: Rhaquel Rocha e Lima - *Graduanda em Jornalismo - UFOP e Estagiária no departamento de Comunicação e Cerimonial da Câmara Municipal de Mariana*


### POÇO ARTESIANO – CASA DE BOMBA



RP

# Relatório Fotográfico

Fotos: Rhaquel Rocha e Lima - *Graduanda em Jornalismo - UFOP e Estagiária no departamento de Comunicação e Cerimonial da Câmara Municipal de Mariana*



Padrão da policlínica



Placa de identificação da obra

hp