



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

**RELATÓRIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA PELA VIAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS,
AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE MARIANA, NA RUA JOÃO BATISTA, DISTRITO DE PASSAGEM DE MARIANA, NO
DIA SETE DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE TRÊS .**

Data: 07 de junho de 2023 (quarta-feira).

Endereço: Rua João Batista, Distrito de Passagem de Mariana.

Objetivo: Verificar, junto ao Sec. Obras, Meio Ambiente, SAAE, DEMUTRAN, Mineradora Vale, Tecnosonda e Sotrec, os problemas relacionados ao trânsito e os impactos ocasionados.

Vereadores presentes: Marcelo Macedo;

Representantes do local: Douglas Dizenzo - Sec. Obras; Remo Machado - Diretor do SAAE; Gabriel Gomes - Vale; Luis Lopes - Vale; Rodrigo Pinheiro - Tecnosonda; Denise Almeida - Secretária de Meio Ambiente; João Filipe - Guarda Civil Municipal; Filipe Rodrigues - Secretária de Meio Ambiente; Patrícia Gomes - Câmara de Mariana; Geraldo de Oliveira Barbosa - Proprietário do Terreno;

Ao sétimo dia do mês de junho de dois mil e vinte e três, às oito horas e trinta e cinco minutos foi realizada a visita técnica na rua João Batista, Distrito de Passagem de Mariana, atendendo à solicitação do Vereador Marcelo Macedo, a fim de verificar, Verificar, junto às Secretarias de Obras e Meio Ambiente, SAAE, DEMUTRAN, Mineradora Vale, Tecnosonda e Sotrec, os problemas relacionados ao trânsito e os impactos ocasionados. **Participaram da Visita:** O Vereador Marcelo Macedo **Representantes do local:** Douglas Dizenzo - Sec. Obras; Remo Machado - Diretor do SAAE; Gabriel Gomes - Vale; Luis Lopes - Vale; Rodrigo Pinheiro - Tecnosonda; Denise Almeida - Secretária de Meio Ambiente; João Filipe - Guarda Civil Municipal; Filipe Rodrigues - Secretária de Meio Ambiente; Patrícia Gomes - Câmara de Mariana; Geraldo de Oliveira Barbosa - Proprietário do Terreno; **Visita a Rua João Batista:** O Vereador Marcelo iniciou os trabalhos agradecendo a presença de todos e solicitou que deixasse registrado a ausência dos representantes do DEMUTRAN, mas, informaram que o trajeto já foi feito com os representantes. Com a palavra, o Sr. Rodrigo sugeriu que os participantes fizessem o trajeto proposto, iniciando pela Rua João Batista, seguidamente passando pela MG até o Bairro Liberdade, onde a partir deste ponto, os caminhões irão voltar carregados pela estrada de terra da estação ferroviária de Passagem, e seguirá para o "bota fora" em Padre Viegas, relata que este novo trajeto irá reduzir o trânsito na João Batista em cinquenta por cento. Com a palavra, o Sr. Douglas declarou ser importante a emissão de um laudo cautelar para dar seguimento ao processo. Com a palavra, o Sr. Gabriel informou que o DEMUTRAN não respondeu ao ofício enviado pela empresa, mas as

upland



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

propostas serão incluídas no estudo no impacto de vizinhança e ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), sempre com o intuito de chegar a um consenso. Com a palavra, o Sr. João perguntou sobre a possibilidade de fazerem um acesso passando pelas proximidades da Chopana? Em resposta, o Sr. Gabriel declarou que não será possível devido ao prazo de entrega das obras, que devem ser finalizadas antes do período chuvoso. Seguindo o trecho predefinido chegaram até o ponto do bairro Liberdade, onde os caminhões estariam trafegando sem carga, passando pela rua Dona Maria Ana D'austria. Com a palavra, o Sr. Douglas informou que neste trecho, será necessária a confecção de dez laudos cautelares. Com a palavra, o Sr. Gabriel declarou que foi proibido que os caminhões subissem cheios, apesar que durante a visita foi visto uma carreta subindo a rua carregada. Foi informado pelo Sr. Douglas não conseguiu entrar em contato com os representantes da associação de moradores do bairro. O Sr. Gabriel reforçou que estão passando carretas carregadas de granito pela rua, que não são de responsabilidade da empresa. Complementando, o Sr. Douglas declarou que em meio a este percurso, a um local que dá passagem de água, e ficou acordado que o Sr. Gabriel utilizaria o material do bota fora para acertar o trecho. Seguindo para o último ponto da visita, a Sra. Denise observou que será necessário a manutenção de alguns pontos no bota fora antes do período chuvoso. Com a palavra, o Sr. Douglas perguntou se toda a área será alinhada na mesma altura? Foi respondido que será. Com a palavra, o Sr. Gabriel constatou que o novo percurso possui 12,7 Km de comprimento, faltando constar que cada Secretaria faça sua parte para construção do TAC, seguidamente, o Sr. Geraldo mostrou os limites do seu terreno que será usado para a construção do aterro, sendo que em algumas partes já estão no processo de acabamento, onde este processo é de sua responsabilidade, sempre cumprindo o licenciamento feito pela Sec. de Meio Ambiente. Com a palavra, o Vereador Marcelo questionou se os acabamentos serão concluídos antes do período das chuvas? Em resposta, o Sr. Geraldo afirmou que sim. Complementando, a Sra. Denise disse que durante o processo de emissão da licença, são aplicadas diversas condicionantes, que ao decorrer da vida útil do empreendimento, pode-se adicionar novas condicionantes adaptando as necessidades. Com a palavra, o Sr. Geraldo afirmou que todas as solicitações feitas são acatadas e cumpridas dentro do prazo estipulado. Questionado sobre o compactamento do terreno, o Sr. Geraldo disse ser feito com equipamento de esteira, desde a base, e finalizado com o rolo. Com a palavra, a Sra. Denise declarou que não há dificuldades em avançar com as questões relacionadas ao TAC, sendo constatado que devem ser incluídas as manutenções imediatas, durante e após o empreendimento, complementando, o Vereador Marcelo informou que deve ser constatado que o Município deve ser isento de fazer essas intervenções, e questionou se neste local será feito um loteamento? Em resposta, a Sra. Denise declarou que não houve pedido de parcelamento do solo. Em parte do terreno, foi observado uma canalização de uma água que gerou dúvidas sobre a legalidade da instalação. Com relação à canalização, o Sr. Remo acredita que deve ser uma nascente proveniente do outro lado da rodovia, e questiona se ela já estava catalogada? Foi dito que esse processo já era feito anteriormente, e devido ao aterramento, o proprietário alongou a canalização, sendo assim, com relação ao questionamento, O Vereador Marcelo solicitou que fosse encaminhado um ofício ao Meio Ambiente, pedindo a localização da nascente, em frente ao aterro da Vale que fica localizado ao lado da entrada do Distrito Padre

infante

8




CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hέλvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Viegas, dado que, a saída desta nascente está canalizada passando por baixo do aterro, mas fora informado que ela nasce no outro lado da rodovia. Com a palavra, o Sr. Douglas perguntou se foram feitos os drenos do aterro? Em resposta, o Sr. Geraldo disse que sim, e possui todos os registros, dado que o projeto acompanha o que o DR sugere, como também, é realizada fiscalizações recorrentes a fim de verificar os comprimentos do projeto, pois se for averiguado algum dano a rodovia, o proprietário do terreno é responsabilizado, por fim, esclareceu que esta água é proveniente da canalização de uma nascente. Com a palavra, o Vereador Marcelo esclareceu que apesar da isenção do Município, não significa que ele não dará apoio. Com a palavra, a Sra. Denise disse que a minuta do TAC deve ser finalizada, após o encaminhamento das Secretarias competentes, e será encaminhada na semana seguinte. **Encerramento:** Ao término da visita, o Vereador Marcelo Macedo agradeceu a presença de todos e reforçou que as Comissões estão a serviço da comunidade. A visita técnica foi encerrada às quinze horas e dez minutos.



Vereador Marcelo Macedo



Denise Almeida



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Visita Técnica - Rua João Batista em Passagem de Mariana e aterro em Padre Viegas

Data: 07/06/2023



Paulo *C*

MARIANA, MG

Apresentação

O vereador Marcelo Macedo, presidente da Comissão de Viação e Obras, compareceu à Estação Ferroviária de Passagem de Mariana juntamente com representantes do Serviço de Água e Esgoto (SAAE Mariana); da Guarda Civil Municipal; das empresas Vale e Tecnosonda; e do poder Executivo para verificar os problemas e as consequências do trânsito de caminhões de terra que saem das obras da ferrovia no distrito de Passagem de Mariana e têm como destino o aterro de rejeitos da empresa Vale, na entrada do distrito de Padre Viegas.

O relatório fotográfico da visita técnica à rua João Batista e ao aterro em Padre Viegas tem como objetivo registrar os impactos do fluxo de caminhões de terra pela região e o posicionamento dos representantes dos poderes Legislativo e Executivo frente à situação.

Marcelo Macedo 



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Relatório Fotográfico da Visita Técnica à rua João Batista em Passagem de Mariana e aterro em Padre Viegas

Endereço: Rua João Batista e avenida Dona Maria Ana D'Áustria

1)



2)



3)



4)



OBSERVAÇÕES

O ponto de encontro da visita foi a rua João Batista, no distrito de Passagem de Mariana, próximo à Estação Ferroviária do distrito (fig. 1 e 2). O segundo ponto da visita foi a avenida Dona Maria Ana D'Áustria (fig. 3 e 4), no bairro Liberdade, que faz parte do trajeto dos caminhões de terra que saem da obra na ferrovia e vão para o aterro de rejeitos da Vale, no distrito de Padre Viegas, em que são percorridos aproximadamente 12,7 quilômetros.

Solicitante da visita

Localização

Data: 07/06/2023

Infante

(Signature)

Comissão de Obras Públicas

Rua João Batista e avenida
Dona Maria Ana D'Austria

Fotografia: Mariana Hermidas (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hêlvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200


Relatório Fotográfico da Visita Técnica à rua João Batista em Passagem de Mariana e aterro em Padre Viegas

Endereço: Aterro de rejeitos da Vale em Padre Viegas

5)




6)



7)



8)



OBSERVAÇÕES

Mariana Hermidas

O terceiro e último ponto da visita foi o aterro de rejeitos da Vale em Padre Viegas (fig. 5 e 6), destino final dos rejeitos da obra na estação ferroviária de Passagem de Mariana. Foi apontada pela secretária do Meio Ambiente, Denise Almeida, a necessidade de manutenção de alguns pontos do aterro antes do período chuvoso (fig. 7 e 8).

Solicitante da visita	Localização	Data: 07/06/2023
Comissão de Obras Públicas	Aterro em Padre Viegas	
Fotografia: Mariana Hermidas (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Relatório Fotográfico da Visita Técnica à rua João Batista em Passagem de Mariana e aterro em Padre Viegas

Endereço: Aterro de rejeitos da Vale em Padre Viegas

9)



10)



Mariana Hermidas

(Signature)

11)



12)



OBSERVAÇÕES

Durante a visita, foi encontrada uma rede de drenagem irregular (fig. 9 a 12) nas dependências do aterro e o vereador Marcelo Macedo solicitou que fosse encaminhado um ofício à Secretaria de Meio Ambiente, pedindo a localização da nascente. Ao fim do encontro, o vereador Marcelo agradeceu a presença de todos, reforçou ainda o comprometimento das Comissões para com as comunidades e encerrou a visita técnica.

Solicitante da visita

Localização

Data: 07/06/2023

Comissão de Obras Públicas

Aterro em Padre Viegas

Fotografia: Mariana Hermidas (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)

reparado