



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.  
www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

**VISITA TÉCNICA NA RUA RIO CASCA, NO BAIRRO CABANAS, ATENDENDO  
AO REQUERIMENTO Nº 171/2023 DE AUTORIA DOS VEREADORES MAURÍCIO  
ANTÔNIO BORGES ANDRADE E SILVA E GILBERTO MATHEUS NO DIA TREZE  
DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS**

**Data:** 13/06/2023

**Endereço:** Rua Rio Casca, no bairro Cabanas,

**Objetivo:** Verificar odor retornando nas casas após a intervenção do serviço de drenagem.

**Vereadores presentes:** Maurício Borges e Gilberto Matheus

**Representantes do local:** Mailson alexandre de Castro- Morador, Sidnei Costa- SAAE, Igor Alves Monteiro- SAAE, Remo Machado- SAAE, Samuel Eleuterio Pimenta- Sec. de Obras, Maria de Fatima- Proprietaria do Imovel, Regina C dos Santos Pontes- Moradora, Felipe P - Meio Ambiente, Caetano E - SAAE, Fernando da Silva Miranda- Morador, Tiago C. Pena- Meio Ambiente, Marcos Bassaco Martins- Câmara, Jayne Botelho- Gabinete do Vereador José Sales, Patricia Gomes- Câmara.

No dia treze do mês de junho de dois mil e vinte e três, a uma hora e vinte e dois minutos, foi realizada a visita técnica para verificar a situação da rua e das casas no entorno. **Participaram da Visita:** Os Vereadores Maurício Borges e Gilberto Matheus. **Estiveram Presentes:** Mailson alexandre de Castro- Morador, Sidnei Costa- SAAE, Igor Alves Monteiro- SAAE, Remo Machado- SAAE, Samuel Eleuterio Pimenta- Sec. de Obras, Maria de Fatima- Proprietaria do Imovel, Regina C dos Santos Pontes- Moradora, Felipe P - Meio Ambiente, Caetano E - SAAE, Fernando da Silva Miranda- Morador, Tiago C. Pena- Meio Ambiente, Marcos Bassaco Martins- Câmara, Jayne Botelho- Gabinete do Vereador José Sales, Patricia Gomes- Câmara: **Visita Técnica realizada no Bairro Cabanas, nas ruas Rio Casca.** O Vereador Maurício Borges cumprimentou a todos os presentes, agradeceu as presenças, seguidamente explicou que foi procurado pela Sra. Maria de Fátima e outros moradores para relatarem que situação oriunda da obra de drenagem na rua viçosa e outras ruas. Solicitou que todos se identificassem, agradeceu o Vereador Gilberto Matheus por assinar o requerimento e por haver representatividade na Câmara nas visitas técnicas. Com a palavra o Vereador Gilberto Matheus cumprimentou a todos e agradeceu pela convocação e ressaltou que espera obterem resultados após o diálogo. Com a palavra a Sra. Maria Fátima cumprimentou a todos e agradeceu por atenderem o pedido. Com a palavra, o Vereador Maurício Borges solicitou que fosse feita a explanação sobre o que foi realizado na obra e o que será futuramente realizado. Com a palavra, o Sr. Samuel

x



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.  
www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

cumprimentou a todos e disse que a obra estava em andamento com projeto licitado contemplava a remoção do fluxo de água e esgoto de baixo das residências. Explicou que o primeiro ponto da obra começado é a jusante e a remontante tal qual foi efetuado até a rua viçosa e seguiram para a rua casca, onde detectaram uma nova rede, que não estava no projeto, sendo realizado a obra apenas no trecho que estava fora dessa rede. Conseguindo assim liberar algumas casas, mas a casa da Sra. Maria de Fátima necessita de um novo estudo e que estão buscando uma forma de desviar o esgoto e a fluvial para rua e que possivelmente não conseguiriam desviar por se encontrarem em um local de difícil acesso. Tais quais as casas das Sras. Regina e Edilane também necessitam da topografia para fazer a área de servidão com a equipe própria que se encontra na casa do Sr. Geraldo até mais abaixo. Com a palavra o Vereador Maurício Borges perguntou se a rede que se encontra abaixo das casas é fluvial; em resposta: o Sr. Samuel disse que no momento apenas coleta água e o esgoto da casa da Sra. Maria de Fátima e do imóvel do Sr. Fernando, por ser interceptada anteriormente. Com a palavra, o Vereador Maurício Borges perguntou se o SAAE possui alguma informação sobre a formação da rede; em resposta o Sr. Sidnei Costa disse que estavam avaliando a possibilidade de realizarem a topografia da rua mas é necessário conferir se o nível corresponde, porém acreditada que não consiga desviar o fluxo. Com a palavra, o Vereador Maurício Borges perguntou se estão no processo de topografia; em resposta o Sr. Samuel disse que o contrato foi finalizado mês passado, mas a empresa precisa se mobilizar para fazer o levantamento. O Vereador Maurício Borges perguntou se possui algo definido em relação a empresa que realizará a topografia: em resposta o Sr. Samuel disse que não há nada definido com a empresa e que na semana da presente reunião dialogará com o Secretário de Obras para liberarem ordem de serviço para fazer o levantamento. Com a palavra, o Vereador Maurício Borges solicitou que a secretaria que assim que emitissem a ordem de serviço fosse encaminhado um ofício ao Sec. Leonardo e o Engenheiro Samuel solicitando as informações do contrato de topografia de quando serão iniciados os processos. Com a palavra, o Sr. Samuel disse que ao ter a topografia terão os levantamentos se será possível realizar o desvio para rua acrescentou que ao conseguirem realizar o desvio entram com a questão da reestruturação do imóvel que se encontra deteriorado. Com a palavra o Vereador Maurício Borges perguntou se não foi realizada a avaliação do imóvel, e se foi a quanto tempo ocorreu; em resposta o Sr. Samuel disse que a vistoria cautelar foi feita no final do ano de dois mil e dezenove. Com a palavra, o Sr. Fernando perguntou se o Sr. Samuel não poderia realizar a vistoria como engenheiro; em resposta: o Sr. Samuel disse que não faria diferença pois após a obra fariam o levantamento novamente. Com a palavra, o Vereador Gilberto Matheus questionou a data em que a obra se encontra parada; em resposta: o Sr. Samuel disse que a obra parou a aproximadamente três meses e foi criado um auxílio emergencial após o imóvel dela ser avaliado e a Sra. Maria de Fatima recebe auxílio para realocar outro imóvel. Com a palavra, a Sra. Patricia Gomes sugeriu que fosse marcada uma reunião em conjunto com a Secretaria de Obras, o SAAE e os representantes, mas que por não haver uma posição do contrato não poderiam sair com uma reunião agendada. Com a palavra, o Sr. Remo Machado disse que é preciso compreender a queda da rede. Com a palavra, a Sra. Patricia Gomes pediu que nas próximas visitas fossem trazidos as posições contratuais definidas e que espera que o Sr. Samuel encaminhe para a



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.  
www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

secretaria até o dia quatorze a posição definida do contrato. Com a palavra, o Vereador Maurício Borges solicitou que ficasse registrado que possui um ótimo contato com o Sr. Samuel mas que anteriormente a visita solicitou que fosse trago o contrato. Com a palavra, o Vereador Maurício Borges disse que quanto mais tempo a casa ficar parada mais deteriorada tende a estar e precisam resolver o problemas que não atinge apenas o imóvel de nº 81 e que após terem essa resposta sobre o contrato seria agendado uma reunião interna. Pois está sendo cobrado pelos moradores e não podem ficar omissões a essa situação. Com a palavra, o Vereador Gilberto Matheus afirmou que já foi comunicado ao Prefeito Interino a necessidade de poupar gastos e solicitou a Secretaria de Meio Ambiente para colocar uma placa com urgência em frente ao imóvel proibindo o descarte de lixo no local. Com a palavra, o Sr Meio Ambiente disse que não possui a placa no momento, mas precisa avaliar com a Sra. Denise. Com a palavra, o Vereador Mauricio Borges solicitou ao Sr. Samuel colocou um tapume em frente ao imóvel. Com a palavra, a Sra. Maria de Fátima perguntou se reformaram a casa;em resposta o Sr. Samuel disse que ao realizarem um levantamento topográfico e conseguirem virar a fluxo para rua mas existe a possibilidade de não conseguirem o que demandará um novo estudo que determinará a ação no local. Com a palavra, Sr. Sidnei disse que no estudo realizado foi comprovado que a manilha não possui fundo. Com a palavra, a Sra. Patrícia pediu desculpas à Sra. Maria de Fátima por não ter trazido todas as informações e o recado para as Secretarias não virem sem as informações completas as visitas técnicas. Com a palavra, o Vereador Gilberto Matheus pediu para não deixar cair no esquecimento a necessidade dessa obra. Com a palavra, disse Mailson Alexandre que a casa já estava sendo depredada, sobre a hipótese de invasão. Com a palavra, o Sr. Remo Machado disse que a informação que iriam trazer é parte do processo de topografia e que a partir do processo iriam fazer o contrato para a empresa vir realizar a topografia, então podemos apenas afirmar uma data após receber o laudo topográfico. Com a palavra, o Vereador Manoel Douglas perguntou se o contrato era por meio licitatório;em resposta: o Sr. Samuel disse que está sendo realizado um processo de rateio com a CIMVALPI por isso deve ocorrer de forma mais rápida, disse que encaminhará todas as solicitações. Com a palavra o Sr. Fernando sugeriu que fosse realizada uma limpeza antes de colocar o tapume. Com a palavra o Vereador Maurício Borges agradeceu a todos e afirmou que agradaria as informações da topografia **Encerramento:** Ao término da visita, os vereadores agradeceram a presença de todos. A visita técnica foi encerrada às quinze horas e quarenta minutos.

Maurício Borges  
Vereador

Gilberto Matheus  
Vereador



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hêlvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

[www.camarademariana.mg.gov.br](http://www.camarademariana.mg.gov.br) • 31 3557-6200

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Visita Técnica - Rua Rio Casca, bairro Cabanas.

Data: 13/06/2023



MARIANA, MG





# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

[www.camarademariana.mg.gov.br](http://www.camarademariana.mg.gov.br) • 31 3557-6200

## Apresentação

O vereador Maurício da Saúde, o vereador Gilberto Mateus - Tikim Matheus, a representante do vereador Zé Sales, o engenheiro da Secretaria de Obras Samuel Pimenta, os representantes da Secretaria do Meio Ambiente, os representantes do SAAE e os moradores da referida rua estiveram presentes para verificar o motivo pelo qual a obra de drenagem foi paralisada.

O relatório fotográfico tem como objetivo registrar a visita técnica.

\*



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

## Relatório Fotográfico na Rua Rio Casca

Endereço: Rua Rio Casca, Bairro Cabanas, Mariana, MG.

1)



2)



3)



4)



### OBSERVAÇÕES

Os vereadores explicaram a situação enfrentada pelos moradores da rua e questionaram ao engenheiro de obras os motivos da paralisação (fig.1 e 2). A casa da moradora Dona Maria de Fátima (fig.3) está com rachaduras (fig.4) devido à rede de esgoto e água passar por debaixo do imóvel.

Solicitante da visita

Localização

Data: 13/06/2023

Maurício da Saúde e Gilberto Mateus

Cabanas, Mariana.

Fotografia: Grazy Maria (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)